

Тюменская областная региональная организация
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
НА ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
(Заключение по обследованию объекта социальной инфраструктуры)

Автономная некоммерческая организация «Областной детский
оздоровительно-образовательный лагерь «Остров детства»
г. Тюмень, 10-й км. Салаирского тракта, 2, стр. 27
Медпункт

Председатель ТООО ВОИ



Кравченко Е. К.

Главный инженер ТООО ВОИ

Кривошеина С.В.

Тюмень
2020 год

В данном заключении представлена информация о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры, оформленная в «Паспорте доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)», для инвалидов и других маломобильных групп населения с целью принятия управленческих решений обеспечивающих их доступность, согласно методическому пособию «Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность» по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. №627.

Заключение на обследование разработано по результатам экспертной оценки уровня доступности объекта и соблюдения нормативно-правовых документов в архитектурной, строительной и градостроительной отрасли, а также социальной политике.

Состояние объекта оценено как временно недоступно (ВНД).

Рекомендуем следующие мероприятия по обустройству и адаптации объекта:

- проведение ремонтных работ в соответствии с установленной нормативной и технической документацией: СП 59.13330.2016 - утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 14 ноября 2016 г. № 798/пр. и введен в действие с 15 мая 2017г.

- организация ситуационной помощи инвалиду (другому маломобильному человеку) со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на объекте, в том числе при использовании дополнительных технических средств.

Обозначения и сокращения, используемые в заключении (Паспорте ОСИ):

Формы инвалидности

- Г** Инвалиды с нарушениями слуха
- К** Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
- О** Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
(ОДА)
- С** Инвалиды с нарушениями зрения
- У** Инвалиды с нарушениями интеллекта

Состояние доступности объекта (зоны)

- ДП** Доступно полностью
 - ДП-В** Доступен полностью всем
 - ДП-И** Доступен полностью избирательно
- ДЧ** Доступно частично
 - ДЧ-В** Доступен частично всем
 - ДЧ-И** Доступен частично избирательно
- ДУ** Доступно условно
- «ВНД»** Временно недоступно
- «Х»** Не предназначен для посещения инвалидами

Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)

- «А»** Доступность всех зон и помещений - универсальная
- «Б»** Доступны специально выделенные участки и помещения
- «ДУ»** Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно
- «ВНД»** Не организована доступность
- «ТСР»** Технические средства реабилитации
- «МГН»** Маломобильные группы населения (инвалиды всех категорий)

Обследование объекта и обработку данных провели:

Главный инженер ТООО ВОИ
Кривошеина С.В.

Инженер ТООО ВОИ
Бодриченков О.Н.
(инвалид 3 группы, с нарушением опорно-двигательного аппарата)

Специалист по работе с инвалидами
Григорьева Г.И
(инвалид 3 группы, общее заболевание)

Прилагаемые документы:

Фотографии – 41 шт.
Копии документов (Поэтажные планы, сертификаты) – 3 л.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 31-С3

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Медпункт
- 1.2. Адрес объекта г. Тюмень, 10-й км. Салаирского тракта, 2, стр. 27
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этаж, 262,2 м².
- наличие прилегающего земельного участка - м2.
- 1.4. Год постройки здания 1964, последнего капитального ремонта – 2012 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2021 г., капитального – - г.
- Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта Автономная некоммерческая организация «Областной детский оздоровительно-образовательный лагерь «Остров детства», АНО «ОВООЛ «Остров детства»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) Россия, Тюменская обл., 625043, г. Тюмень, 10-й км. Салаирского тракта, 2
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) безвозмездное пользование.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент социального развития Тюменской области.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Россия, Тюменская область, 625048, г. Тюмень, ул. Республики, 83 а.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование; социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация):
образование (дополнительное образование детей и взрослых)
- 2.2 Виды оказываемых услуг (в соответствии с уставом):
- социальная реабилитация детей и населения;
- проведение культурно-массовых мероприятий с детьми и населением;
- организация занятий объединения детей: развивающих центров, кружков, студий, мастерских, секций по направлениям интеллектуальной, творческой, экологической деятельности, физической культуры, спорта, туризма и др.;

- проведение оздоровительных мероприятий;

- выполнение иных видов работ (услуг) в соответствии с направлениями деятельности Организации и в соответствии с ее статусом

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, с проживанием

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети, взрослые

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, с нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, с нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 220 человек/день

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

остановка «Пионерские лагеря», автобус №№135, 147, 155

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (есть, нет): нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта - 481 м

3.2.2 Время движения (пешком) – 20 мин

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нерегулируемый

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная) – визуальная (уличный рекламный стенд-указатель)

3.2.6 Перепады высоты на пути (есть, нет): есть

Их обустройство для инвалидов на коляске (требуется, не требуется): требуется

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	ВНД
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями интеллекта	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У) ВНД (К, О, С)
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У) ВНД (К, О, С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (С, О) ВНД (К)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (У, Г, О, С) ДУ (К)
4 (Ш)	Зона целевого назначения здания (жилые помещения)	ДП-И (У, Г, О, С) ДУ (К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (С, О), ВНД (К)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (О, С) ВНД (К)

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как временно недоступно (ВНД).

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется разместить визуальную информацию (в том числе электронное информационное табло «Бегающая строка»).

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата необходимо лестницу обустроить поручнями в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2017.

Для инвалидов с нарушением зрения необходимо выделить контрастным цветом краевые ступени (проступь) лестницы. Предусмотреть на объекте предупреждающие и информационные тактильные указатели, информационную вывеску с дублированием основной информации рельефно-точечным шрифтом Брайля, информационную тактильную мнемосхему. Предусмотреть использование контрастного сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь – стена, ручка, санитарный прибор – пол, стена, стена – выключатели, средства визуальной информации).

Для инвалидов на креслах-колясках необходимо установить пандус в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016. Предусмотреть преодоление перепадов высот в виде порогов с помощью приставных мини-пандусов.

Обеспечить пути эвакуации элементами доступности для всех категорий инвалидов в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016г.

Организация ситуационной помощи заключается в подготовке специалистов по работе с инвалидами и маломобильными группами населения (Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.3014г) и включении им в должностные инструкции выполнение мероприятий по оказанию ситуационной помощи.

Обустроить санитарно-гигиенические помещения в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные мероприятия
4 (III)	Зона целевого назначения здания (жилые помещения)	Текущий ремонт, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до – 2021 г.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____ 2020 года.

Геопортал Тюменской области - <http://gis72to.ru/>;

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):

http://gis72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi;

- Консоль (внесение паспортов объектов) – <http://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi>
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «9» апреля 2020 г.

2. Акта обследования объекта: № 465 от «9» апреля 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации


« 23 » апреля 2020 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 31-СЗ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта Медпункт
- 1.2. Адрес объекта г. Тюмень, 10-й км. Салаирского тракта, 2, стр. 27
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этаж, 262,2 м².
- наличие прилегающего земельного участка - м2.
- 1.4. Год постройки здания 1964, последнего капитального ремонта – 2012 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2021 г., капитального – - г.
- Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта Автономная некоммерческая организация «Областной детский оздоровительно-образовательный лагерь «Остров детства», АНО «ОВООЛ «Остров детства»
- 1.8. Юридический адрес организации (учреждения) Россия, Тюменская обл., 625043, г. Тюмень, 10-й км. Салаирского тракта, 2
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) безвозмездное пользование.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент социального развития Тюменской области.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Россия, Тюменская область, 625048, г. Тюмень, ул. Республики, 83 а.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация):
образование (дополнительное образование детей и взрослых)
- 2.2 Виды оказываемых услуг (в соответствии с уставом):
- социальная реабилитация детей и населения;
- проведение культурно-массовых мероприятий с детьми и населением;

- организация занятий объединения детей: развивающих центров, кружков, студий, мастерских, секций по направлениям интеллектуальной, творческой, экологической деятельности, физической культуры, спорта, туризма и др.;

- проведение оздоровительных мероприятий;

- выполнение иных видов работ (услуг) в соответствии с направлениями деятельности Организации и в соответствии с ее статусом

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, с проживанием

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети, взрослые

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, с нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, с нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 220 человек/день

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

остановка «Пионерские лагеря», автобус №№135, 147, 155

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (есть, нет): нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта - 481 м

3.2.2 Время движения (пешком) – 20 мин

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нерегулируемый

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная) – визуальная (уличный рекламный стенд-указатель)

3.2.6 Перепады высоты на пути (есть, нет): есть

Их обустройство для инвалидов на коляске (требуется, не требуется): требуется

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	-
	<i>в том числе инвалиды:</i>	-
2	передвигающиеся на креслах-колясках	-
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	-
4	с нарушениями зрения	-
5	с нарушениями слуха	-
6	с нарушениями умственного развития	-

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	-
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	-
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	-
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации
Геопортал Тюменской области - <http://gis72to.ru/>;

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):

http://gis72to.ru/orbimap/public_map/geoportal72/osi;


Консоль (внесение паспортов объектов) – <http://gis.72to.ru/orbimap/#index/osi>

(наименование сайта, портала)

согласовано  Терех А.В., заместитель директора, 77-21-47

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ



«23» апреля 2020 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры №465
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 31-С3**

Тюменская область

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

«9» апреля 2020 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта Медпункт

1.2. Адрес объекта г. Тюмень, 10-й км. Салаурского тракта, 2, стр. 27

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этаж, 262,2 м².

- наличие прилегающего земельного участка. - м2.

1.4. Год постройки здания 1964, последнего капитального ремонта – 2012 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2021 г.,
капитального – - г.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта Автономная некоммерческая организация «Областной детский оздоровительно-образовательный лагерь «Остров детства», АНО «ОВООЛ «Остров детства»

1.9. Юридический адрес организации (учреждения) Россия, Тюменская обл., 625043, г. Тюмень, 10-й км. Салаурского тракта, 2¹

1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность) безвозмездное пользование.

1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.

1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная.

1.11. Вышестоящая организация (наименование) Департамент социального развития Тюменской области.

1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: Россия, Тюменская область, 625048, г. Тюмень, ул. Республики, 83 а.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация):

образование (дополнительное образование детей и взрослых)

2.2 Виды оказываемых услуг (в соответствии с уставом):

- социальная реабилитация детей и населения;

- проведение культурно-массовых мероприятий с детьми и населением;

- организация занятий объединения детей: развивающих центров, кружков, студий, мастерских, секций по направлениям интеллектуальной, творческой, экологической деятельности, физической культуры, спорта, туризма и др.;

- проведение оздоровительных мероприятий;

- выполнение иных видов работ (услуг) в соответствии с направлениями деятельности Организации и в соответствии с ее статусом

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, с проживанием

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети, взрослые

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, с нарушениями слуха, нарушениями умственного развития): инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, с нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 220 человек/день

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида (да, нет): нет

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

остановка «Пионерские лагеря», автобус №№135, 147, 155

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту (есть, нет): нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 Расстояние до объекта от остановки транспорта - 481 м

3.2.2 Время движения (пешком) – 20 мин

3.2.3 Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути: нет

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые, регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нерегулируемый

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: (акустическая, тактильная, визуальная) – визуальная (уличный рекламный стенд-указатель)

3.2.6 Перепады высоты на пути (есть, нет): есть

Их обустройство для инвалидов на коляске (требуется, не требуется): требуется

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ДУ
6	с нарушениями умственного развития	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У) ВНД (К, О, С)	-	1-8
2	Вход (входы) в здание	ДП-И (Г, У) ВНД (К, О, С)	-	9, 10
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (С, О) ВНД (К)	4, 7	11-21
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (У, Г, О, С) ДУ (К)	Кабинеты приема, процедурные	22-30
4 (Ш)	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (У, Г, О, С) ДУ (К)	6	31-34
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (С, О) ВНД (К)	8	35-41
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ВНД	4, 7	9, 15, 22, 25, 28, 31, 35
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (О, С) ВНД (К)	-	1, 2

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как временно недоступно (ВНД).

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется разместить визуальную информацию (в том числе электронное информационное табло «Бегающая строка»).

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата необходимо лестницу обустроить поручнями в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2017.

Для инвалидов с нарушением зрения необходимо выделить контрастным цветом краевые ступени (проступь) лестницы. Предусмотреть на объекте предупреждающие и информационные тактильные указатели, информационную вывеску с дублированием основной информации рельефно-точечным шрифтом Брайля, информационную тактильную мнемосхему. Предусмотреть использование контрастного сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь – стена, ручка, санитарный прибор – пол, стена, стена – выключатели, средства визуальной информации).

Для инвалидов на креслах-колясках необходимо установить пандус в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016. Предусмотреть преодоление перепадов высот в виде порогов с помощью приставных мини-пандусов.

Обеспечить пути эвакуации элементами доступности для всех категорий инвалидов в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016г.

Организация ситуационной помощи заключается в подготовке специалистов по работе с инвалидами и маломобильными группами населения (Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.3014г) и включении им в должностные инструкции выполнение мероприятий по оказанию ситуационной помощи.

Обустроить санитарно-гигиенические помещения в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, организационные мероприятия
4 (III)	Зона целевого назначения здания (жилые помещения)	Текущий ремонт, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2021 г.

в рамках исполнения _____.
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____ - _____.
(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов общественная организация «Тюменская областная общественная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ).

4.4.6. другое _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации:

Геопортал Тюменской области - <http://gis72to.ru/>;

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):

http://gis72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi;

- Консоль (внесение паспортов объектов) – <http://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi>
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|--------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | 8 шт. |
| 2. Входа (входов) в здание | 2 шт. |
| 3. Путей движения в здании | 11 шт. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | 13 шт. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | 7 шт. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | 7 шт. |

Результаты фотофиксации на объекте 41 шт.

Поэтажные планы, паспорт БТИ на 1 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) нет.

Руководитель
рабочей группы:

Главный инженер ТООО ВОИ

Кривошеина С.В.

(Должность, Ф.И.О.)




(Подпись)

Члены рабочей
группы:

Инженер ТООО ВОИ

Бодриченко О.Н.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Специалист по работе с
инвалидами

Григорьева Г.И.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

Представитель
организации
расположенной
на объекте:

Заместитель директора

Д.В. Терёб

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

АНО «ОДООЛ «Остров детства» Медпункт

г. Тюмень, 10-й км. Салаирского тракта, 2, стр. 27

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	-	- информация отражена в паспорте №33-СЗ.	-	- информация отражена в паспорте №33-СЗ.	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	1-8	- зоны отдыха (беседки) расположены выше и ниже отметки основного пути, не обустроены пандусами; - отсутствует информационный указатель направления движения к медпункту.	К, О, С, Г, У	- обеспечить доступ в зоны отдыха в соответствии с требуемыми нормами; - установить информационные указатели.	Текущий ремонт
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	-	-	- информация отражена в паспорте №33-СЗ.	-	- информация отражена в паспорте №33-СЗ.	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г, У) ВНД (К, О, С)	-	1-8	Текущий ремонт, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно (Г, У). Временно недоступно (К, О, С).

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

АНО «ОДООЛ «Остров детства» Медпункт
г. Тюмень, 10-й км. Салаирского тракта, 2, стр. 27
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	9	- отсутствует предупредительная тактильная полоса; - краевые ступени не выделены контрастным цветом; - отсутствуют поручни.	С, О, Г, У	- обустроить предупредительную тактильную полосу глубиной 0,5 м за 0,3 м до препятствия; - выделить краевые ступени контрастным цветом (полоса шириной 0,08-0,1 м на расстоянии 0,03 м от края ступени); - установить поручни в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261.	Текущий ремонт
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	- отсутствует пандус	К, О, С, Г, У	- установить пандус в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016; - установить кнопку вызова помощи.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	9	- отсутствует информационное табло (бегущая строка) - отсутствует пиктограмма доступность для инвалидов; - отсутствует информационная вывеска с наименованием корпуса и режимом работы дублированная шрифтом Брайля; - отсутствует система водоотведения; - размеры входной площадки (с пандусом) не соответствуют требуемым нормам.	К, О, С, Г, У	- установить информационное табло (бегущая строка); - установить пиктограмму; - установить информационную вывеску с шрифтом Брайля на стене рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,5 м; - произвести реконструкцию входной площадки с учетом установки пандуса, обустроить систему	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР

							водоотведения.	
2.4	Дверь (входная)	есть	-	9	- доводчики дверей не обеспечивают пятисекундную задержку; - высота порогов более 0,014 м.	С, К, О	- обеспечить пятисекундную задержку; - установить приставные мини пандусы к порогам.	Текущий ремонт
2.5	Тамбур	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДП-И (Г, У) ВНД (К, О, С)	-	9, 10	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно (Г, У). Временно недоступно (К, О, С).**

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

АНО «ОДООЛ «Остров детства» Медпункт

г. Тюмень, 10-й км. Салаирского тракта, 2, стр. 27

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	4, 7	11-18	- отсутствуют указатели расположения кабинетов, информационные указатели «осторожно скользкий пол», информационная табличка (оказание ситуационной помощи); - отсутствует информационная тактильная мнемосхема; - при входе отсутствует стульчик (скамейка), отсутствуют держатели для трости и костылей; - информация на стендах выполнена мелким шрифтом.	К, О, С, Г, У	- установить информационные указатели, информационную табличку (оказание ситуационной помощи); - установить информационную тактильную мнемосхему справа от входа на высоте 1,6 м; - установить скамейку и держатели для трости и костылей; - предусмотреть информационные указатели «осторожно скользкий пол»; - информацию на стендах выполнить более крупным шрифтом на контрастном фоне.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	4, 7	18	- ручки дверей не выделены контрастным цветом; - на стеклянных панелях пластиковых дверей отсутствует яркая контрастная маркировка; - высота порогов более 0,014 м.	С, К, О	- выделить дверные ручки контрастным цветом; - нанести яркую контрастную маркировку на стеклянные панели дверей; - предусмотреть	Текущий ремонт

							приставные мини пандусы к порогам.	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	7	19-21	- высота порогов более 0,014 м; - отсутствует пандус на эвакуационном выходе; - покрытие площадки на эвакуационном выходе выполнено из скользких материалов.	К, О, С, Г	- предусмотреть приставные мини пандусы к порогам; - установить пандус на эвакуационном выходе; - обеспечить противоскользкое покрытие на площадку эвакуационного выхода, закрепить.	Текущий ремонт

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (С, О) ВНД (К)	4, 7	11-21	Текущий ремонт, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Состояние объекта оценено как доступно полностью избирательно (Г, У). Доступно частично избирательно (С, О). Временно недоступно (К).

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

АНО «ОДООЛ «Остров детства» Медпункт
г. Тюмень, 10-й км. Салаирского тракта, 2, стр. 27
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	Кабинеты приема, процедурные помещения согласно плана	22-30	<ul style="list-style-type: none"> - дверные ручки не выделены контрастным цветом; - отсутствуют информационные таблички с шрифтом Брайля; - не предусмотрены держатели для трости и костылей; - высота порогов более 0,014 м. 	К, С, О	<ul style="list-style-type: none"> - выделить дверные ручки контрастным цветом; - установить информационные таблички с шрифтом Брайля на стену рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте 1,5 м, убрать информационные надписи с дверных полотен; - предусмотреть держатели для трости и костылей в процедурных помещениях где имеется в них необходимость; - установить приставные мини пандусы. 	Текущий ремонт, организационные мероприятия
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДП-И (У, Г, О, С) ДУ (К)	Кабинеты приема, процедурные	22-30	Текущий ремонт, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние объекта оценено как доступно полностью избирательно (У, Г, О, С). Доступно условно (К).**

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (жилые помещения)

АНО «ОДООЛ «Остров детства» Медпункт
г. Тюмень, 10-й км. Салаирского тракта, 2, стр. 27
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	6	31-34	<ul style="list-style-type: none"> - отсутствуют информационные таблички с шрифтом Брайля; - раковина не обустроена поручнем; - отсутствует зеркало; - не предусмотрены держатели для трости и костылей; - высота порогов более 0,014 м; - диспенсоры для мыла находятся вне зоны досягаемости для инвалидов на кресле коляске; - на дверных полотнах размещена информация. 	К, С, О	<ul style="list-style-type: none"> - установить информационные таблички с шрифтом Брайля на стену рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте 1,5 м, убрать информационные надписи с дверных полотен; - установить поручень к раковине; - установить поворотное зеркало; - установить держатели для трости и костылей; - установить диспенсор для мыла на высоте 1,1 м; - установить приставные мини пандусы; - перенести информацию на стену рядом с дверью. 	Текущий ремонт, организационные мероприятия
4.2	Зальная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДП-И (У, Г, О, С) ДУ (К)	6	31-34	Текущий ремонт, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние объекта оценено как доступно полностью избирательно (У, Г, О, С). Доступно условно (К).**

I. Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

АНО «ОДООЛ «Остров детства» Медпункт

г. Тюмень, 10-й км. Салаирского тракта, 2, стр. 27

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	8	35-41	<p>- в туалетной кабине для маломобильных граждан не предусмотрено свободное пространство для маневрирования кресла-коляски, не предусмотрена система тревожной сигнализации;</p> <p>- раковина и унитаз не обустроены поручнями;</p> <p>- отсутствуют держатели для трости и костылей;</p> <p>- отсутствует пиктограмма;</p> <p>- дверные ручки туалетных кабин не выделены контрастным цветом;</p> <p>- диспенсоры для мыла находятся вне зоны досягаемости для инвалидов на кресле-коляске;</p> <p>- зеркало не предусмотрено для инвалидов на кресле-коляске.</p>	К, О, С	<p>- обустроить туалетную комнату;</p> <p>- обеспечить свободное пространство путем перестановки перегородок;</p> <p>- установить поручень к раковине с креплением к стене;</p> <p>- установить откидные поручни к унитазу;</p> <p>- установить кнопку вызова помощи на высоте 0,6 м рядом с унитазом;</p> <p>- установить держатели для трости костылей рядом с раковиной и унитазом;</p> <p>- установить пиктограмму на дверь санузла на высоте 1,5 м;</p> <p>- выделить дверные ручки кабин контрастным цветом;</p> <p>- установить диспенсор для мыла на высоте 1,1 м;</p> <p>- установить поворотное зеркало.</p>	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДП-И (Г, У) ДЧ-И (С, О) ВНД (К)	8	35-41	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно (Г, У). Доступно частично избирательно (С, О). Временно недоступно (К).**

I. Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

АНО «ОДООЛ «Остров детства» Медпункт

г. Тюмень, 10-й км. Салаирского тракта, 2, стр. 27

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	4, 7	9, 15, 22, 25, 28, 31, 35	<ul style="list-style-type: none"> - отсутствуют информационные таблички, указатели, пиктограммы, предупредительная маркировка; - отсутствует информационное электронное табло (бегущая строка); - краевые ступеней лестницы не выделены контрастным цветом; - ручки дверей не выделены контрастным цветом; - на стеклянных панелях отсутствует яркая контрастная маркировка; - имеются информационные вывески на полотнах дверей. 	К, О, Г, У	<ul style="list-style-type: none"> Обеспечить визуальную информацию на объекте: - установить информационные таблички, указатели, пиктограммы, информационное электронное табло (бегущая строка); - краевые ступени выделить контрастным цветом; - применить контрастные сочетания цветов (дверь-стена, ручка, стена-выключатель, средства визуальной информации и т. п.); - информацию на стендах выполнить более крупным шрифтом на контрастном фоне; - нанести на стеклянные панели дверей яркую контрастную маркировку; - убрать информационные вывески с дверных полотен. 	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
6.2	Акустические средства	нет	-	-	-	Г	-	-
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	<ul style="list-style-type: none"> - отсутствуют, информационные тактильные вывески, таблички с шрифтом Брайля, пиктограммы; - отсутствует 	С	<ul style="list-style-type: none"> - установить информационные тактильные вывески, таблички с шрифтом Брайля, пиктограммы; 	Текущий ремонт

				информационная тактильная мнемосхема; - отсутствует предупреждающая тактильная полоса.		- установить информационную мнемосхему; - обустроить предупреждающую тактильную полосу.	
--	--	--	--	---	--	--	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ВНД	4, 7	9, 15, 22, 25, 28, 31, 35	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно


Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как Временно недоступно.**

г. Тюмень
Тюменской области
район № _____

ПЛАН

Инвентарный № _____
Квартал № _____
10 км. САЛАНЦЕВСКОГО ТР
Улица _____ № _____
2, стр. 27

1 этаж



Масштаб № 1:200
Дата 28.10.03

Инженер-проектировщик
НЕСМАЧНЫХ
САМОХВАЛОВА
Начальнику отдела
[Signature]

Фотография №1



Фотография №2



Фотография №3



Фотография №4



Фотография №5



Фотография №6



Фотография №7



Фотография №8



Фотография №9



Фотография №10



Фотография №11



Фотография №12



Фотография №13



Фотография №14



Фотография №15



Фотография №16



Фотография №17



Фотография №18



Фотография №19



Фотография №20



Фотография №21



Фотография №22



Фотография №23



Фотография №24



Фотография №25



Фотография №26



Фотография №27



Фотография №28



Фотография №29



Фотография №30



Фотография №31



Фотография №32



Фотография №33



Фотография №34



Фотография №35



Фотография №36



Фотография №37



Фотография №38



Фотография №39



Фотография №40



Фотография №41

