

Тюменская областная региональная организация
Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов»

**ПАСПОРТ
ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА
СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
НА ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**
(Заключение по обследованию объекта социальной инфраструктуры)

Автономная некоммерческая организация «Областной детский
оздоровительно-образовательный лагерь
«Остров детства»
Комплекс (спальный корпус, теплый переход, клуб-столовая)
Тюменская область, Тюменский р-н,
10 км Салаирского тракта, 2, строение 20

Председатель ТООО ВОИ



Кравченко Е. К.

Главный инженер ТООО ВОИ

Кривошеина С.В.

Тюмень

2020 год

В данном заключении представлена информация о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры, оформленная в «Паспорте доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)», для инвалидов и других маломобильных групп населения с целью принятия управленческих решений обеспечивающих их доступность, согласно методическому пособию «Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность» по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. № 627.

Заключение на обследование разработано по результатам экспертной оценки уровня доступности объекта и соблюдения нормативно-правовых документов в архитектурной, строительной и градостроительной отрасли, а также социальной политике.

Состояние объекта оценено как временно недоступно (ВНД).

Рекомендуем следующие мероприятия по обустройству и адаптации объекта:

- проведение ремонтных работ с заменой или восстановлением конструктивных элементов в соответствии с установленной нормативной и технической документацией: СП 59.13330.2016 - утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 14 ноября 2016г. № 798/пр. в редакции № 86/пр. от 10.02.2017, введен в действие с 15 мая 2017г.

- организация ситуационной помощи инвалиду (другому маломобильному человеку) со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на объекте, в том числе при использовании дополнительных технических средств.

Обозначения и сокращения, используемые в заключении (Паспорте ОСИ):

Формы инвалидности

- Г** Инвалиды с нарушениями слуха
- К** Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
- О** Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
- (ОДА)**
- С** Инвалиды с нарушениями зрения
- У** Инвалиды с нарушениями интеллекта

Состояние доступности объекта (зоны)

- ДП** Доступно полностью
 - ДП-В** Доступен полностью всем
 - ДП-И** Доступен полностью избирательно
- ДЧ** Доступно частично
 - ДЧ-В** Доступен частично всем
 - ДЧ-И** Доступен частично избирательно
- ДУ** Доступно условно
- «ВНД»** Временно недоступно
- «Х»** Не предназначен для посещения инвалидами

Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)

- «А»** Доступность всех зон и помещений - универсальная
- «Б»** Доступны специально выделенные участки и помещения
- «ДУ»** Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно
- «ВНД»** Не организована доступность
- «ТСР»** Технические средства реабилитации
- «МГН»** Маломобильные группы населения (инвалиды всех категорий)

Обследование объекта и обработку данных провели:

Главный инженер ТООО ВОИ
Кривошеина С.В.

Инженер ТООО ВОИ
Бодриченков О.Н.
(инвалид 3 группы, нарушение опорно-двигательного аппарата)

Специалист по работе с инвалидами ТООО ВОИ
Григорьева Г.И.
(инвалид 3 группы, общее заболевание)

Прилагаемые документы:

Фотографии – 148 шт.

Копии документов (Планы, Свидетельство, Сертификаты) – 2 л.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)
№ 33-СЗ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Автономная некоммерческая организация «Областной детский оздоровительно-образовательный лагерь «Остров детства», Комплекс (спальный корпус, теплый переход, клуб-столовая).
- 1.2. Адрес объекта: Тюменская область, Тюменский р-н, 10 км Салаирского тракта, 2, строение 20.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, площадь – 3 260,4 кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка – _____ кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1982 г., последнего капитального ремонта – 2007г.-2009г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего + 2020 г. капитального –
Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта: Автономная некоммерческая организация «Областной детский оздоровительно-образовательный лагерь «Остров детства» (АНО «ОДООЛ «Остров детства».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Россия, Тюменская область, 625043, г.Тюмень, 10-й км Салаирского тракта, 2
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): договор безвозмездного пользования №14 от 02.03.2016г.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Департамент социального развития Тюменской области.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Тюмень, ул. Республики, 83А.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация): образование (дополнительное образование детей и взрослых).

2.2 Виды оказываемых услуг:

- социальная реабилитация детей и населения;
- проведение культурно-массовых мероприятий с детьми и населением;
- организация занятий объединения детей: развивающих центров, кружков, студий, мастерских, секций по направлениям интеллектуальной, творческой, экологической деятельности, физической культуры, спорта, туризма и др.;
- проведение оздоровительных мероприятий;
- выполнение иных видов работ (услуг) в соответствии с направлениями деятельности Организации и в соответствии с ее статусом.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети, взрослые.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями интеллекта.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 192 чел./день.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Остановочный пункт: «Пионерские лагеря»

Автобус №№ 135, 147, 155

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – 481 м.

3.2.2 время движения (пешком) – 10-15 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - нет.

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нерегулируемый пешеходный переход.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: есть, визуальная (уличный рекламный стенд-указатель).

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: - требуется.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями интеллекта	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г) ДЧ-И (О,У) ВНД (К,С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,У) ВНД (К,С,Г)
4 (III)	Зона целевого назначения здания (жилые помещения)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О,С) ВНД (К)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У,С) ВНД (К,О)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,У) ВНД (С,Г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как временно недоступно (ВНД).

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется разместить визуальную информацию (в том числе электронное информационное табло), установить на всех структурно-функциональных зонах информационную индукционную систему (портативную), предусмотреть систему субтитрования.

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата необходимо наружные лестницы входных групп обустроить опорными поручням и дополнительным двусторонним разделительным поручнем при ширине лестницы более 4,0м, в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016г..

Поручни внутренней межэтажной лестницы привести в соответствие с требованиями ГОСТ Р 51261-2017.

Установить опорные поручни вдоль стены актового зала, на лестнице для подъема на сцену.

Эвакуационную внутреннюю лестницу I этажа, наружные эвакуационные лестницы обустроить опорными поручнями с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам.

Для инвалидов с нарушением зрения необходимо выделить контрастным цветом краевые ступени лестниц (каждого марша лестницы), контур одиночной ступени, край душевого поддона.

Предусмотреть на объекте предупреждающие и информационные тактильные указатели, информационные таблички, мнемосхему, информационную вывеску с дублированием основной информации рельефно-точечным шрифтом Брайля. Предусмотреть использование контрастного сочетания цветов в применяемом

оборудовании (дверь – стена, ручка, санитарный прибор – пол, стена, стена – выключатели, средства визуальной информации).

Для инвалидов на креслах-колясках необходимо лестницы входных групп обустроить стационарным пандусом. Предусмотреть телескопический пандус для лестницы сцены.

Наружную эвакуационную лестницу обустроить стационарным пандусом или предусмотреть телескопический пандус. На эвакуационном выходе с первого этажа предусмотреть телескопический (инвентарный) пандус.

Предусмотреть жилые помещения на уровне 1 этажа.

Предусмотреть преодоление перепадов высот в виде порогов, одиночной ступени с помощью приставных мини-пандусов.

Предусмотреть вход на территорию через ворота с шириной прохода не менее 0,9м, без перепада высот.

Обеспечить пути эвакуации элементами доступности для всех категорий инвалидов в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016г.

Организация ситуационной помощи заключается в подготовке специалистов по работе с инвалидами и маломобильными группами населения (Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.3014г) и включении им в должностные инструкции выполнение мероприятий по оказанию ситуационной помощи.

Обустроить санитарно-гигиенические помещения в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
4(Ш)	Зона целевого назначения здания (жилые помещения)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до - ___ г.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (О,Г,С,У), ДУ-И(К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Согласование _____ - _____.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата _____ 2020 года.

Геоортал Тюменской области: <https://gis.72to.ru/>

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):

https://gis.72to.ru/orbimap/public_map/geoportal72/osi


Консоль (внесение паспортов объектов) – <https://gis.72to.ru/orbimap/#index/osi>

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «09» апреля 2020 г.
2. Акта обследования объекта: № 467 от «09» апреля 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель организации


« 23 » апреля 2020 г.

АНКЕТА
(информация об объекте социальной инфраструктуры)
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 33-СЗ

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Автономная некоммерческая организация «Областной детский оздоровительно-образовательный лагерь «Остров детства», Комплекс (спальный корпус, теплый переход, клуб-столовая).
- 1.2. Адрес объекта: Тюменская область, Тюменский р-н, 10 км Салаирского тракта, 2, строение 20.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 2 этажа, площадь – 3 260,4 кв.м
- наличие прилегающего земельного участка – кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1982 г., последнего капитального ремонта – 2007г.-2009г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2020 г. капитального –
Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта: Автономная некоммерческая организация «Областной детский оздоровительно-образовательный лагерь «Остров детства» (АНО «ОДООЛ «Остров детства»).
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Россия, Тюменская область, 625043, г.Тюмень, 10-й км Салаирского тракта, 2
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): договор безвозмездного пользования №14 от 02.03.2016г.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Департамент социального развития Тюменской области.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Тюмень, ул. Республики, 83А.

2. Характеристика деятельности организации на объекте
(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация): образование (дополнительное образование детей и взрослых).

2.2 Виды оказываемых услуг:

- социальная реабилитация детей и населения;
- проведение культурно-массовых мероприятий с детьми и населением;
- организация занятий объединения детей: развивающих центров, кружков, студий, мастерских, секций по направлениям интеллектуальной, творческой, экологической деятельности, физической культуры, спорта, туризма и др.;
- проведение оздоровительных мероприятий;
- выполнение иных видов работ (услуг) в соответствии с направлениями деятельности Организации и в соответствии с ее статусом.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети, взрослые.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями интеллекта.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 192 чел./день.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Остановочный пункт: «Пионерские лагеря»

Автобус №№ 135, 147, 155

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – 481 м.

3.2.2 время движения (пешком) – 10-15 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - нет.

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нерегулируемый пешеходный переход.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: есть, визуальная (уличный рекламный стенд-указатель).

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: - требуется.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	-
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	-
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	-
4	с нарушениями зрения	-
5	с нарушениями слуха	-
6	с нарушениями интеллекта	-

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	-
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	-
4 (I)	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-
4(II)	Зона целевого назначения здания (место приложения труда)	-
4(III)	Зона целевого назначения здания (жилые помещения)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	-
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания


Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации

Геопортал Тюменской области: <https://gis.72to.ru/>

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):


https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi

Консоль (внесение паспортов объектов) – <https://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi>

согласовано  Герб А.В., зам. директора, т. 77-21-47

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ



«23» апреля 2020 г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 467
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ
№ 33-СЗ

Тюменская область

Наименование территориального
образования субъекта Российской
Федерации

«09» апреля 2020 г.

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: Автономная некоммерческая организация «Областной детский оздоровительно-образовательный лагерь «Остров детства», Комплекс (спальный корпус, теплый переход, клуб-столовая).

1.2. Адрес объекта: Тюменская область, Тюменский р-н, 10 км Салаирского тракта, 2, строение 20.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажа, площадь – 3 260,4 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка – _____ кв.м.

1.4. Год постройки здания 1982 г., последнего капитального ремонта – 2007г.-2009г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – 2020 г. капитального –
г.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта: Автономная некоммерческая организация «Областной детский оздоровительно-образовательный лагерь «Остров детства» (АНО «ОДООЛ «Остров детства»).

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Россия, Тюменская область, 625043, г.Тюмень, 10-й км Салаирского тракта, 2

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

Дополнительная информация _____

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Остановочный пункт: «Пионерские лагеря»

Автобус №№ 135, 147, 155

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – 481 м.

3.2.2 время движения (пешком) – 10-15 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - нет.

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нерегулируемый пешеходный переход.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: есть, визуальная (уличный рекламный стенд-указатель).

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: - требуется.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	ВНД
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями интеллекта	ДУ

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г) ДЧ-И (О,У) ВНД (К,С)	-	3-26,33
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)	по плану	27,29-32, 34-37, 48-50
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)	по плану	28, 38-47, 51-76
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,У) ВНД (К,С,Г)	по плану	41, 77-105
4 (III)	Зона целевого назначения здания (жилые помещения)	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (О,С) ВНД (К)	по плану	106-115
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У,С) ВНД (К,О)	по плану	52,116-140
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,У) ВНД (С,Г)	-	141-148

7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В	-	1,2
---	---	------	---	-----

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как временно недоступно (ВНД).

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется разместить визуальную информацию (в том числе электронное информационное табло), установить на всех структурно-функциональных зонах информационную индукционную систему (портативную), предусмотреть систему субтитрования.

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата необходимо наружные лестницы входных групп обустроить опорными поручням и дополнительным двусторонним разделительным поручнем при ширине лестницы более 4,0м, в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016г..

Поручни внутренней межэтажной лестницы привести в соответствие с требованиями ГОСТ Р 51261-2017.

Установить опорные поручни вдоль стены актового зала, на лестнице для подъема на сцену.

Эвакуационную внутреннюю лестницу 1 этажа, наружные эвакуационные лестницы обустроить опорными поручнями с учетом технических требований к опорным стационарным устройствам.

Для инвалидов с нарушением зрения необходимо выделить контрастным цветом краевые ступени лестниц (каждого марша лестницы), контур одиночной ступени, край душевого поддона.

Предусмотреть на объекте предупреждающие и информационные тактильные указатели, информационные таблички, мнемосхему, информационную вывеску с дублированием основной информации рельефно-точечным шрифтом Брайля. Предусмотреть использование контрастного сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь – стена, ручка, санитарный прибор – пол, стена, стена – выключатели, средства визуальной информации).

Для инвалидов на креслах-колясках необходимо лестницы входных групп обустроить стационарным пандусом. Предусмотреть телескопический пандус для лестницы сцены.

Наружную эвакуационную лестницу обустроить стационарным пандусом или предусмотреть телескопический пандус. На эвакуационном выходе с первого этажа предусмотреть телескопический (инвентарный) пандус.

Предусмотреть жилые помещения на уровне 1 этажа.

Предусмотреть преодоление перепадов высот в виде порогов, одиночной ступени с помощью приставных мини-пандусов.

Предусмотреть вход на территорию через ворота с шириной прохода не менее 0,9м, без перепада высот.

Обеспечить пути эвакуации элементами доступности для всех категорий инвалидов в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016г.

Организация ситуационной помощи заключается в подготовке специалистов по работе с инвалидами и маломобильными группами населения (Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.3014г) и включении им в должностные инструкции выполнение мероприятий по оказанию ситуационной помощи.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
4(Ш)	Зона целевого назначения здания (жилые помещения)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Текущий ремонт

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до - г.

в рамках исполнения _____
(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-И (О,Г,С,У), ДУ-И(К).

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности).

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии _____ - _____.

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется.

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: Тюменская областная региональная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта:

Геопортал Тюменской области: <https://gis.72to.ru/>

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):

https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi

Консоль (внесение паспортов объектов) – <https://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi>

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- | | |
|--|------------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту | на ___ 5 ___ л. |
| 2. Входа (входов) в здание | на ___ 4 ___ л. |
| 3. Путей движения в здании | на ___ 12 ___ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта | на ___ 10 ___ л. |
| 4.(III) Зоны целевого назначения объекта | на ___ 3 ___ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений | на ___ 8 ___ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на ___ 1 ___ л. |

Результаты фотофиксации на объекте _____ на ___ 43 ___ л.

Пэтажные планы, паспорт БТИ _____ на ___ - ___ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) нет.

Руководитель
рабочей группы:

Главный инженер ТООО ВОИ

Кривошеина С.В.

(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей
группы:

Инженер ТООО ВОИ

Бодриченков О.Н.


(Подпись)

Специалист по работе с
инвалидами ТООО ВОИ

Григорьева Г.И.


(Подпись)

Представитель
организации
расположенной
на объекте:

Заместитель директора

Тереб Д.В.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

I. Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

АНО «ОДООЛ «Остров детства»

Комплекс (спальный корпус, теплый переход, клуб-столовая)

Тюменская область, Тюменский р-н,

10 км Салаирского тракта, 2, строение 20

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	5-11	<ul style="list-style-type: none"> - перепад высот между нижней гранью съезда с площадки и проезжей частью более 0,015м; - перед крыльцом, входа на КПП отсутствует тактильно-контрастный указатель; - ступени крыльца не выделены контрастным цветом; - на крыльце отсутствует опорный поручень; - крыльцо не продублировано пандусом; - отсутствует информационная табличка дублированная шрифтом Брайля; - отсутствует пиктограмма «доступность для инвалидов»; - отсутствует электронное информационное табло (бегущая строка); - доводчики дверей не обеспечивают пятисекундной задержки; - высота порога более 0,014 м; - ширина рабочей створки двери менее 0,9м; - ручки дверей не 	К, С	<ul style="list-style-type: none"> - устранить перепад высоты между нижней гранью бордюрного пандуса и проезжей частью (не более 0,015м); - обустроить тактильно-контрастный указатель, выполняющий функцию предупреждения за 0,3м до препятствия, глубиной 0,5-0,6м; - выделить проступь ступеней контрастным цветом за 0,03-0,04м от края проступи шириной 0,08-0,1м; - установить поручень в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2017; - предусмотреть вход на территорию через ворота, с шириной прохода не менее 0,9м, без перепада высот, инвалидам на 	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

					<p>выделены контрастным цветом;</p> <p>-в коридоре КПП около контрольно-пропускного устройства дополнительно не предусмотрен боковой проход для пропуска инвалидов-на креслах-колясках;</p> <p>- отсутствует связь с администрацией (кнопка вызова помощи, пиктограмма);</p>		<p>креслах-колясках;</p> <p>- установить информационную табличку дублированную шрифтом Брайля;</p> <p>- установить пиктограмму;</p> <p>-установить электронное информационное табло;</p> <p>- отрегулировать доводчик для обеспечения пятисекундной задержки;</p> <p>- предусмотреть приставные мини-пандусы к порогу;</p> <p>-ручки двери выделить контрастным цветом;</p> <p>- установить кнопку вызова помощи (домофон) с пиктограммой;</p> <p>- предусмотреть оказание ситуационной помощи.</p>	
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	12-26, 33	<p>- отсутствует мнемосхема;</p> <p>-отсутствуют средства информационной поддержки и навигации на путях движения;</p> <p>- узел сопряжения пешеходного тротуара с путями движения к зонам отдыха (беседки, шалаши) имеет препятствие в виде бордюра высотой 0,15 м;</p> <p>- зоны отдыха (беседки) расположены выше отметки основного пути;</p> <p>- вход в беседки частично продублированы пандусом, отсутствуют поручни около пандуса.</p>	К,О,С,Г,У	<p>- установить мнемосхему с правой стороны по ходу движения на удалении от 2 до 4 м от входа;</p> <p>-предусмотреть систему средств информационной поддержки и навигации на всех путях движения;</p> <p>- обустроить переход с пешеходного тротуара к зонам отдыха бордюрным пандусом;</p> <p>- обеспечить доступ в зону отдыха (вход в беседки продублировать пандусом с поручнями);</p> <p>-предусмотреть оказание ситуационной помощи.</p>	Текущий ремонт индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
1.3	Лестница (наружная)	нет	-		-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-		-	-	-	-

1.5	Автостоянка и парковка	есть	-	3,4	- не предусмотрена парковка для стоянки автотранспорта инвалидов.	К, Г, О, С, У	- обустроить и оборудовать парковочное место около КПП: установить дорожные знаки 6.4; 8.17; 8.3.1; - выполнить разметку в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
-----	------------------------	------	---	-----	---	---------------	--	---

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г) ДЧ-И (О,У) ВНД (К,С)	-	3-26, 33	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно (Г). Доступно частично избирательно (О,У). Временно недоступно (К,С).

I. Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

АНО «ОДООЛ «Остров детства»

Комплекс (спальный корпус, теплый переход, клуб-столовая)

Тюменская область, Тюменский р-н,

10 км Салаирского тракта, 2, строение 20

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестницы (наружные)	есть	-	27, 29, 30, 34, 35, 50	<p>-высота горизонтальной площадки перед лестницей более 0,015м;</p> <p>-отсутствуют опорные поручни на лестницах;</p> <p>- отсутствует дополнительный, разделительный поручень при ширине лестницы более 4,0м;</p> <p>- отсутствует тактильно-контрастный указатель;</p> <p>- контур площадки, краевые ступени лестницы не выделены контрастным цветом.</p>	О,С,Г,У	<p>- установить опорные поручни на лестницах и дополнительный, разделительный двусторонний поручень, при ширине лестницы более 4,0м, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2017;</p> <p>- обустроить тактильно-контрастный указатель, выполняющий функцию предупреждения, за 0,3м до препятствия, глубиной 0,5-0,6м.</p> <p>-выделить проступь краевых ступеней, контур площадки контрастным цветом за 0,03-0,04м от края проступи шириной 0,08-0,1м.</p>	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
2.2	Пандус (наружный)	нет	-		<p>-лестница не продублирована стационарным пандусом</p>	К,О,С	<p>- установить стационарный пандус в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016;</p> <p>- установить кнопку вызова (домофон) с пиктограммой в нижней части</p>	Текущий ремонт, организационные мероприятия

							пандуса; - предусмотреть оказание ситуационной помощи.	
2.3	Входные площадки (перед дверью)	есть	-	27, 31, 34, 35	- отсутствует информационная табличка с наименованием учреждения дублированная шрифтом Брайля; -отсутствует пиктограмма «доступность для инвалидов»; -отсутствует электронное информационное табло (бегущая строка); -отсутствует противоскользящее покрытие по всей площади горизонтальной поверхности.	К, О, С, Г,У	- установить информационную табличку с наименованием учреждения дублированную шрифтом Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,2-1,6м ; -установить пиктограмму; -установить электронное информационное табло; - предусмотреть противоскользящее покрытие по всей горизонтальной поверхности.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
2.4	Двери (входная наружная, внутренняя)	есть	по плану	27, 29, 32, 34-37, 48, 49	- доводчики дверей не обеспечивают пятисекундной задержки; -контур, ручки входных дверей не выделены контрастным цветом; -встречаются двери с шириной рабочей створки двери менее 0,9м; -высота порога более 0,014м; -отсутствует предупреждающая яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей.	С, К, О, Г,У	- отрегулировать доводчик для обеспечения пятисекундной задержки; - контур дверей выделить контрастным цветом или световыми маяками; - выделить дверные ручки контрастным цветом (светлое на темном, темное на светлом); - на прозрачное полотно двери установить яркую контрастную маркировку (в виде полосы, декоративного рисунка или, фирменного знака, в форме круга) на высоте 1,3-1,4м; -предусмотреть приставные мини-пандусы к порогу; -предусмотреть оказание ситуационной помощи.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия.
2.5	Тамбур	есть	по плану	37, 49	- противоскользящее покрытие выполнено частично; -не закреплено противоскользящее покрытие	С,К, О, Г, У	- обеспечить противоскользящее покрытие на всей горизонтальной поверхности; -закрепить противоскользящее	Текущий ремонт

						покрытие.	
--	--	--	--	--	--	-----------	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (Г,У) ВНД (К,О,С)	по плану	27, 29-32, 34-37, 48-50	Текущий ремонт индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (Г,У). Временно недоступно (К,О,С).**

I. Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

АНО «ОДООЛ «Остров детства»

Комплекс (спальный корпус, теплый переход, клуб-столовая)

Тюменская область, Тюменский р-н,

10 км Салаирского тракта, 2, строение 20

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, рекреация, галерея, балкон, фойе, переход)	есть	По плану	38, 40-44, 51-56	- отсутствует информационная табличка (оказание ситуационной помощи), указатели направления движения.	К, О, С, У,Г	- установить информационную табличку (оказание ситуационной помощи), указатели направления движения.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	По плану	47, 57-59	- конструкция поручней не соответствует требованиям ГОСТ Р 51261-2017; - у ступени лестницы отсутствует подступенок, применение открытых ступеней (без подступенка) не допускается; - краевые ступени (проступь) лестничного марша не выделены контрастным цветом; - отсутствуют	О, С, Г,У	- продлить горизонтальные части имеющихся поручней на 30 см. от края краевых ступеней, с не травмирующим окончанием в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2017; - ступени лестницы привести в соответствие с требованиями СП 59.13330.2016; - выделить контрастным цветом	Текущий ремонт, организационные мероприятия

					информационные тактильные знаки (пиктограммы); - не обеспечен доступ на этажи выше первого инвалидам на креслах-колясках.		краевые ступени (проступь) каждого межэтажного лестничного марша; - установить информационные тактильные знаки (пиктограммы); - предусмотреть жилые помещения для инвалидов на креслах-колясках на уровне 1-го этажа.	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	-	38, 39, 41, 44-46	- в открытом проеме между коридорами присутствует одиночная ступень; - контур одиночной ступени не выделен контрастным цветом; - ширина открытого проема в стене менее 0,9м; - высота порога межкалдедорных дверей более 0,014м. - ширина дверного полотна противопожарной двери менее 0,9м; - одиночная ступень не продублирована пандусом.	С, К, О	- выделить контур одиночной ступени контрастным цветом; - предусмотреть приставные мини-пандусы к порогу; - к одиночной ступени присмотреть телескопический пандус; - предусмотреть оказание ситуационной помощи.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	По плану	28, 60-76	- П-образные ручки пластиковых дверей не выделены контрастным цветом; - отсутствует предупреждающая яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей; - ширина рабочей створки двери менее 0,9м; - не предусмотрена эвакуация инвалидов на колясках со 2-го этажа; - на двери пожаробезопасной зоны отсутствует пиктограмма «Пункт (место) сбора»; - отсутствуют поручни на лестничном марше 1-го этажа эвакуационного выхода, наружной эвакуационной лестнице; - высота порогов более 0,014 м; - на эвакуационных лестницах (внутренних, наружных) не выделены	К, О, С, Г, У	- выделить дверные ручки контрастным цветом (светлое на темном, темное на светлом); - на прозрачное полотно двери установить яркую контрастную маркировку (в виде полосы, декоративного рисунка или фирменного знака, в форме круга) на высоте 1,3-1,4м; - пожаробезопасную зону обозначить пиктограммой «Е 21»; - обустроить лестничный марш 1-го этажа эвакуационного выхода, наружной эвакуационной лестницы поручнями в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2017;	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП

				<p>краевые ступени (проступь) контрастным цветом;</p> <p>- эвакуационный выходы с 1-го этажа не обустроен пандусом;</p> <p>- наружные эвакуационные лестницы не продублированы пандусом;</p> <p>- размеры наружной эвакуационной площадки при открывании полотна двери наружу не соответствует требованиям СП 59.13.13330.2016;</p> <p>-около двери эвакуационных выходов, присутствует одиночная ступень;</p> <p>-контур одиночной ступени не выделен контрастным цветом;</p> <p>- отсутствует дополнительный, разделительный поручень при ширине эвакуационной лестницы более 4,0м.</p>	<p>-предусмотреть приставные мини-пандусы к порогам, внутренней одиночной ступени и наружной площадки;</p> <p>-краевые ступени эвакуационных лестниц, одиночной ступени и площадки выделить контрастным цветом;</p> <p>- на эвакуационных лестницах с 1этажа и наружной эвакуационной лестнице предусмотреть телескопический пандус;</p> <p>-предусмотреть размеры наружной эвакуационной площадки при открывании полотна двери наружу не менее 1,4x2,0 м или 1,5x1,85 м.</p> <p>-установить дополнительный, разделительный двусторонний поручень на эвакуационной лестнице, при ширине более 4,0м, в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2017;</p> <p>-предусмотреть оказание ситуационной помощи.</p>	
--	--	--	--	---	--	--

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)	по плану	28, 38-47, 51-76	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия.

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Состояние объекта оценено как доступно частично избирательно (О,Г,У). Временно недоступно (К,С).

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

АНО «ОДООЛ «Остров детства»

Комплекс (спальный корпус, теплый переход, клуб-столовая)

Тюменская область, Тюменский р-н,

10 км Салаурского тракта, 2, строение 20

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания (вожатская, игровая комната)	есть	По плану	41, 77-82	-ручки пластиковой двери не выделены контрастным цветом; - ширина рабочей створки двери менее 0,9м; -высота порога более 0,014м; -отсутствуют информационные таблички с наименованием и номерами кабинетов дублированные шрифтом Брайля; - отсутствует информационная индукционная система;	К,О, С, Г	- ручки пластиковой двери выделить контрастным цветом (темное на светлом, светлое на темном); -установить информационные таблички с шрифтом Брайля на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, со стороны дверной ручки; - предусмотреть информационную индукционную систему (портативную); -предусмотреть приставной мини-пандус к порогу; -предусмотреть оказание ситуационной помощи.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия.
4.2	Зальная форма обслуживания (мобильный зал, актовый зал, малая сцена, столовая)	есть	По плану	83-105	Мобильный зал - ручки пластиковой двери не выделены контрастным цветом; - ширина рабочей створки двери менее 0,9м; -высота порога более 0,014м; -отсутствуют информационная табличка с	К, С, О, Г,У	Мобильный зал - ручки пластиковой двери выделить контрастным цветом (темное на светлом, светлое на темном); -установить информационную табличку с наименованием зала дублированную	Текущи

				<p>наименованием зала дублированная шрифтом Брайля;</p> <ul style="list-style-type: none"> - отсутствует информационная индукционная система; <p><u>Актный зал</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ручки пластиковой двери не выделены контрастным цветом - отсутствуют информационная табличка с наименованием зала дублированная шрифтом Брайля; - ширина рабочей створки двери менее 0,9м; - высота порога более 0,014м; - отсутствуют пристенные поручни вдоль одиночных ступеней в зале и на лестнице при выходе на сцену; - одиночная ступень около эвакуационных выходов не продублирована пандусом; - не выделены краевые ступени лестницы сцены и контур одиночных ступеней в зале; - ручки эвакуационных дверей не выделены контрастным цветом; - не выделены места для инвалидов; - отсутствует информационная индукционная система (стационарная); - не предусмотрен доступ на сцену инвалида на кресле коляске; <p><u>Малая сцена</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ручки пластиковой двери не выделены контрастным цветом - отсутствуют информационная табличка с наименованием зала дублированная шрифтом Брайля; - ширина рабочей створки двери менее 0,9м; - высота порога более 0,014м; - отсутствует 	<p>шрифтом Брайля на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери 0,1-0,5 м;</p> <ul style="list-style-type: none"> - предусмотреть информационную индукционную систему (портативную); - предусмотреть оказание ситуационной помощи; <p><u>Актный зал</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - ручки пластиковой двери выделить контрастным цветом (темное на светлом, светлое на темном); - установить информационную табличку с наименованием зала дублированную шрифтом Брайля на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери 0,1-0,5 м; - установить пристенные поручни вдоль одиночных ступеней зрительного зала; - установить поручни на лестницу для подъема на сцену; - краевые ступени лестницы и одиночных ступеней, ручки эвакуационных дверей выделить контрастным цветом; - предусмотреть для зрителей на креслах-колясках места размером 0,9*1,4м; - предусмотреть места для зрителей с дефектами слуха на расстоянии не более 3 м от источника слуха; - места для инвалидов выделить пиктограммой; - предусмотреть использование информационной 	<p>й ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия</p>
--	--	--	--	--	---	--

				<p>индукционный контур или портативная информационная индукционная система;</p> <p>-контур одиночной ступени (сцены) не выделен контрастным цветом;</p> <p>- не предусмотрен доступ на сцену инвалида на кресле коляске;</p> <p><u>Столовая</u></p> <p>- ручки пластиковой двери не выделены контрастным цветом</p> <p>-отсутствуют информационная табличка с наименованием зала дублированная шрифтом Брайля;</p> <p>-ширина рабочей створки двери менее 0,9м;</p> <p>-высота порога более 0,014м;</p> <p>- отсутствуют поручни около раковин;</p> <p>- отсутствует проем для ног инвалидов на креслах-колясках под раковиной;</p> <p>-зеркало, сушилка для рук установлена на высоте более 1,1м.</p>	<p>стационарной индукционной системы;</p> <p>- предусмотреть телескопический пандус для выхода на сцену;</p> <p>- предусмотреть оказание ситуационной помощи.</p> <p><u>Малая сцена</u></p> <p>- ручки пластиковой двери выделить контрастным цветом (темное на светлом, светлое на темном);</p> <p>-установить информационную табличку с наименованием зала дублированную шрифтом Брайля на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери;</p> <p>-контур одиночной ступени (сцены) выделить контрастным цветом;</p> <p>-предусмотреть портативную индукционную систему;</p> <p>- места для инвалидов выделить пиктограммой;</p> <p>- предусмотреть телескопический пандус для выхода на сцену;</p> <p>-предусмотреть оказание ситуационной помощи.</p> <p><u>Столовая</u></p> <p>-ручки пластиковой двери выделить контрастным цветом (темное на светлом, светлое на темном);</p> <p>- установить информационную табличку с наименованием зала дублированную шрифтом Брайля на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери;</p>	
--	--	--	--	---	---	--

							-установить поручни около раковин; -предусмотреть проем для ног на высоте 0,75 м глубиной не менее 0,5 м; -установить зеркало, сушилку для рук на высоте 0,85-1,1м; -предусмотреть оказание ситуационной помощи.	
4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту (библиотека)	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (О,У) ВНД (К,С,Г)	По плану	41, 77-105	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние объекта оценено как доступно частично избирательно (О,У). Временно недоступно (К,С,Г).**

I. Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант III – жилые помещения

АНО «ОДООЛ «Остров детства»

Комплекс (спальный корпус, теплый переход, клуб-столовая)

Тюменская область, Тюменский р-н,

10 км Салаирского тракта, 2, строение 20

наименование объекта, адрес

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
	есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
Жилые помещения	есть	по плану	106 - 115	<ul style="list-style-type: none"> - высота порога более 0,014м; - размещение мебели в комнатах не соответствует нормам, отсутствует место для разворота кресла-коляски; - встречаются гардеробные (шкаф-купе) где вешалки установлены на высоте более 1,3м. 	К,О,С	<ul style="list-style-type: none"> - предусмотреть приставные мини-пандусы; - обеспечить размещение мебели в соответствии с требуемыми нормами; - предусмотреть крючки для одежды на высоте не более 1,3м; - предусмотреть жилые помещения для инвалидов на креслах-колясках на уровне 1-го этажа; - предусмотреть оказание ситуационной помощи. 	Текущий ремонт, организационные мероприятия

Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения (целевого посещения объекта) Жилые помещения	ДП-И (Г,У) ДЧ-И (С,О) ВНД (К)	по плану	106-115	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние объекта оценено как доступно полностью избирательно (Г,У). Доступно частично избирательно (С,О). Временно недоступно (К).**

I. Результаты обследования:
5. Санитарно-гигиенических помещений

АНО «ОДООЛ «Остров детства»

Комплекс (спальный корпус, теплый переход, клуб-столовая)

Тюменская область, Тюменский р-н,

10 км Салаирского тракта, 2, строение 20

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	По плану	116 - 134	<ul style="list-style-type: none"> - не предусмотрены специально оборудованные, доступные кабины для маломобильных групп населения; - отсутствует пиктограмма; - отсутствуют информационные таблички с наименованием помещения дублированные шрифтом Брайля; - высота порога более 0,014м; - двери с шириной дверного полотна менее 0,9 м; - отсутствуют поручни около раковины и унитаза; - отсутствует свободное место около унитаза для кресла-коляски; - отсутствует возможность подъехать к раковине инвалидам на креслах-колясках (мужской туалет); - отсутствует место для разворота кресла-коляски; - контур, ручки дверей индивидуальных кабин не выделены контрастным цветом; - при входе в туалетную комнату 	К, О, С, Г, У	<ul style="list-style-type: none"> оборудовать специальные, доступные кабины с учетом всех требуемых норм СП 59.13330.2016: - установить пиктограмму; - установить информационные таблички с шрифтом Брайля на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери; - предусмотреть приставные мини - пандусы к порогу; - предусмотреть уширение дверного проема индивидуальной кабины; - установить поручни около раковины, унитаза в соответствие с требованиями ГОСТ Р 51261-2017; - установить крючки для костылей; - контур, ручки дверей индивидуальных кабин выделить контрастным цветом; - обеспечить свободное пространство около унитаза и разворота кресла-коляски; - под раковиной 	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

					<p>присутствует препятствие в виде двери индивидуальной кабины открывающейся навстречу входящему (женский туалет);</p> <ul style="list-style-type: none"> - отсутствует связь с администратором; - отсутствуют крючки для костылей. 		<p>предусмотреть проем для ног инвалида на кресле-коляске глубиной не менее 0,5м, шириной и высотой не менее 0,75м;</p> <ul style="list-style-type: none"> -предусмотреть мероприятия, устраняющие препятствие при входе в туалетную комнату; - предусмотреть поворотное зеркало; -установить кнопку вызова помощи с пиктограммой. 	
5.2	Душевая/ ванная комната	есть	По плану	135 - 140	<ul style="list-style-type: none"> -отсутствуют информационная табличка с наименованием зала дублированная шрифтом Брайля; -отсутствует пиктограмма; - ширина дверного полотна менее 0,9 м; - высота порога более 0,014м; -размеры душевой кабины менее 1,8м*1,8м; -высота поддона более 0,014м; - контур душевого поддона не выделен контрастным цветом; -около поддона отсутствует свободная зона не менее 0,8м*1,5м; -отсутствует пристенный горизонтальный поручень; -отсутствует пристенный откидной стульчик; -отсутствует кнопка вызова администратора с обратной связью. 	-	<p>предусмотреть доступные, оборудованные кабины для МГН:</p> <ul style="list-style-type: none"> - установить информационную табличку с наименованием зала дублированную шрифтом Брайля на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери; -установить пиктограмму; предусмотреть уширение дверного проема с порогом не более 0,014м; - предусмотреть закрытые душевые кабины размером не менее 1,8м*1,8м, с нескользким полом и поддоном без порога, контур душевого поддона выделить контрастным цветом;; -установить пристенный горизонтальный поручень; -установить пристенный откидной стульчик; - установить кнопку вызова с обратной связью; -предусмотреть оказание ситуационной помощи. 	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
5.3	Бытовая комната (гардеробная/ раздевалка)	есть	По плану	52	<ul style="list-style-type: none"> -отсутствует пиктограмма; -отсутствует свободное пространство между 	К, О, С,Г,У	<ul style="list-style-type: none"> - установить пиктограмму; -предусмотреть оказание ситуационной 	Текущий ремонт, организационные мероприятия

					вешалками для одежды для проезда инвалидов на креслах-колясках.		помощи	ия
--	--	--	--	--	---	--	--------	----

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У,С) ВНД (К,О)	по плану	52,116-140	Капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (Г,У,С). Временно недоступно (К,О).

I. Результаты обследования:
6. Системы информации на объекте
АНО «ОДООЛ «Остров детства»

Комплекс (спальный корпус, теплый переход, клуб-столовая)

Тюменская область, Тюменский р-н,

10 км Салаирского тракта, 2, строение 20

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	141-148	- отсутствуют информационные таблички, указатели, пиктограммы, предупредительная маркировка; - контур краевых ступеней, одиночной ступени не выделен контрастным цветом; - ручки пластиковых дверей не выделены контрастным цветом;	К, О, Г, У	Обеспечить визуальную информацию на объекте: - установить информационные таблички, указатели, пиктограммы; - контур одиночной и краевых ступеней выделить контрастным цветом; - применить контрастные сочетания цветов (дверь-стена, ручка, стена-выключатель, средства визуальной информации и т. п.).	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
6.2	Акустические средства	нет	-	-	- отсутствует информационная индукционная система.	Г	- установить информационную индукционную систему (портативную);	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	- отсутствуют информационные тактильные таблички на кабинетах, залах	С	- установить информационные тактильные таблички на	Текущий ремонт

				дублированные шрифтом Брайля, пиктограммы; -отсутствует информационная мнемосхема; - отсутствует наземный тактильно-контрастный указатель.		кабинетах, залах дублированные шрифтом Брайля, пиктограммы; -установить информационную мнемосхему; - обустроить наземный тактильно-контрастный указатель, выполняющий функцию предупреждения за 0,3м до препятствия, глубиной 0,5-0,6м;	
--	--	--	--	--	--	---	--

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Система информации на объекте	ДЧ-И (К,О,У) ВНД (С,Г)	-	141-148	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно ДЧ-И (К,О,У). Временно недоступно ВНД (С,Г).**



Фотография №1



Фотография №2



Фотография №3



Фотография №4



Фотография №5



Фотография №6



Фотография №7




Фотография №8




Фотография №9



Фотография №10



Фотография №11



Фотография №12



Фотография №13



Фотография №14



Фотография №15



Фотография №16



Фотография №17



Фотография №18



Фотография №19



Фотография №20



Фотография №21



Фотография №22



Фотография №23



Фотография №24



Фотография №25



Фотография №26



Фотография №27



Фотография №28



Фотография №29



Фотография №30



Фотография №31



Фотография №32



Фотография №33



Фотография №34



Фотография №35



Фотография №36



Фотография №37



Фотография №38



Фотография №39



Фотография №40



Фотография №41



Фотография №42




Фотография №43



Фотография №44



Фотография №45



Фотография №46



Фотография №47



Фотография №48



Фотография №49



Фотография №50




Фотография №51



Фотография №52



Фотография №53



Фотография №54



Фотография №55



Фотография №56



Фотография №57



Фотография №58



Фотография №59



Фотография №60



Фотография №61



Фотография №62



Фотография №63



Фотография №64



Фотография №65



Фотография №66



Фотография №67



Фотография №68



Фотография №69



Фотография №70



Фотография №71



Фотография №72



Фотография №73



Фотография №74



Фотография №75



Фотография №76



Фотография №77



Фотография №78



Фотография №79



Фотография №80



Фотография №81



Фотография №82



Фотография №83



Фотография №84



Фотография №85




Фотография №86



Фотография №87



Фотография №88



Фотография №89



Фотография №90




Фотография №91



Фотография №92



Фотография №93



Фотография №94



Фотография №95



Фотография №96



Фотография №97



Фотография №98



Фотография №99



Фотография №100



Фотография №101



Фотография №102



Фотография №103



Фотография №104



Фотография №105



Фотография №106



Фотография №107



Фотография №108



Фотография №109



Фотография №110



Фотография №111



Фотография №112



Фотография №113



Фотография №114



Фотография №115



Фотография №116



Фотография №117



Фотография №118



Фотография №119



Фотография №120



Фотография №121



Фотография №122



Фотография №123



Фотография №124



Фотография №125



Фотография №126



Фотография №127



Фотография №128




Фотография №129



Фотография №130



Фотография №131



Фотография №132



Фотография №133



Фотография №134



Фотография №135



Фотография №136




Фотография №137



Фотография №138



Фотография №139



Фотография №140



Фотография №141




Фотография №142



Фотография

№143



Фотография

№144



Фотография №145



Фотография

№146



Фотография №147



Фотография №148



ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных
систем добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
регистрационный номер № РОСС RU.K1843.04ЖЖЖ1

СЕРТИФИКАТ

Эксперта
№ ЭТ-02-1600082

Настоящий сертификат удостоверяет, что

БОДРИЧЕНКОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ

Сертифицирован(-а) в качестве

Эксперта

в области создания и обеспечения безбарьерной среды
для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения

Сертификация осуществлена в соответствии с
Положением о сертификации экспертов
Системы добровольной сертификации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Дата выдачи: 20 июня 2019 г.
Сертификат действителен до: 19 июня 2022 г.

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»
АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех»
119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11.
Тел. (495) 935-00-22

Руководитель
Органа по сертификации



А. Бухаров



ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных систем
добровольной сертификации
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ
регистрационный номер № РОСС RU.К1039.04ЖЖОК

СЕРТИФИКАТ

Эксперта
№ ЭТ-01-1700065

Настоящий сертификат удостоверяет, что

ГРИГОРЬЕВА ГАЛИНА ИВАНОВНА

Сертифицирован(-а) в качестве

Эксперта

в области создания и обеспечения безбарьерной среды
для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения

Сертификация осуществлена в соответствии с
Положением о сертификации экспертов
Системы добровольной сертификации Общероссийской общественной организации
«Всероссийское общество инвалидов» «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Дата выдачи: 27 июня 2017 г.

Сертификат действителен до: 26 июня 2020 г.

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех»

119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11.

Тел. (495) 935-00-22

Руководитель
Органа по сертификации



Е.А. Бухаров