

Тюменская областная региональная организация  
Общероссийской общественной организации  
«Всероссийское общество инвалидов»

**ПАСПОРТ**  
**ДОСТУПНОСТИ ОБЪЕКТА**  
**СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**  
**НА ДОСТУПНОСТЬ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ**  
**И МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ**  
(Заключение по обследованию объекта социальной инфраструктуры)

Автономная некоммерческая организация «Областной детский  
оздоровительно-образовательный лагерь  
«Остров детства»  
Дом творчества  
Тюменская область, Тюменский р-н,  
10 км Салаирского тракта, 2, строение 2

Председатель ТООО ВОИ



Кравченко Е. К.

Главный инженер ТООО ВОИ

Кривошеина С.В.

Тюмень

2020 год

В данном заключении представлена информация о состоянии доступности объекта социальной инфраструктуры, оформленная в «Паспорте доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)», для инвалидов и других маломобильных групп населения с целью принятия управленческих решений обеспечивающих их доступность, согласно методическому пособию «Методика паспортизации и классификации объектов и услуг с целью их объективной оценки для разработки мер, обеспечивающих их доступность» по Приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2012 г. № 627.

Заключение на обследование разработано по результатам экспертной оценки уровня доступности объекта и соблюдения нормативно-правовых документов в архитектурной, строительной и градостроительной отрасли, а также социальной политике.

**Состояние объекта оценено как временно недоступно (ВНД).**

Рекомендуем следующие мероприятия по обустройству и адаптации объекта:

- проведение ремонтных работ с заменой или восстановлением конструктивных элементов в соответствии с установленной нормативной и технической документацией: СП 59.13330.2016 - утвержден приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 14 ноября 2016г. № 798/пр. в редакции № 86/пр. от 10.02.2017, введен в действие с 15 мая 2017г.

- организация ситуационной помощи инвалиду (другому маломобильному человеку) со стороны сотрудников учреждения для получения услуги на объекте, в том числе при использовании дополнительных технических средств.

## **Обозначения и сокращения, используемые в заключении (Паспорте ОСИ):**

### **Формы инвалидности**

- Г** Инвалиды с нарушениями слуха
- К** Инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках
- О** Инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата
- (ОДА)**
- С** Инвалиды с нарушениями зрения
- У** Инвалиды с нарушениями интеллекта

### **Состояние доступности объекта (зоны)**

- ДП** Доступно полностью
  - ДП-В** Доступен полностью всем
  - ДП-И** Доступен полностью избирательно
- ДЧ** Доступно частично
  - ДЧ-В** Доступен частично всем
  - ДЧ-И** Доступен частично избирательно
- ДУ** Доступно условно
- «ВНД»** Временно недоступно
- «Х»** Не предназначен для посещения инвалидами

### **Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)**

- «А»** Доступность всех зон и помещений - универсальная
- «Б»** Доступны специально выделенные участки и помещения
- «ДУ»** Доступность условная: дополнительная помощь сотрудника, услуги на дому, дистанционно
- «ВНД»** Не организована доступность
- «ТСР»** Технические средства реабилитации
- «МГН»** Маломобильные группы населения (инвалиды всех категорий)

**Обследование объекта и обработку данных провели:**

Главный инженер ТООО ВОИ  
Кривошеина С.В.

Инженер ТООО ВОИ  
Бодриченков О.Н.  
*(инвалид 3 группы, нарушение опорно-двигательного аппарата)*

Специалист по работе с инвалидами ТООО ВОИ  
Григорьева Г.И.  
*(инвалид 3 группы, общее заболевание)*

**Прилагаемые документы:**

Фотографии – 55 шт.

Копии документов (Планы, Свидетельство, Сертификаты) – 2 л.

УТВЕРЖДАЮ



**ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ**  
**объекта социальной инфраструктуры (ОСИ)**  
**№ 32-СЗ**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Автономная некоммерческая организация «Областной детский оздоровительно-образовательный лагерь «Остров детства», Дом творчества.
- 1.2. Адрес объекта: Тюменская область, Тюменский р-н, 10 км Салаирского тракта, 2, строение 2.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 1 этаж, площадь – 215,32 кв.м
  - наличие прилегающего земельного участка – \_\_\_\_\_ кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1963 г., последнего капитального ремонта (реконструкция) – 2016 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – г. капитального – г.  
Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта: Автономная некоммерческая организация «Областной детский оздоровительно-образовательный лагерь «Остров детства» (АНО «ОДООЛ «Остров детства».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Россия, Тюменская область, 625043, г.Тюмень, 10-й км Салаирского тракта, 2
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): договор безвозмездного пользования №14 от 02.03.2016г.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Департамент социального развития Тюменской области.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Тюмень, ул. Республики, 83А.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

(по обслуживанию населения)

- 2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация): образование (дополнительное образование детей и взрослых).

2.2 Виды оказываемых услуг:

- социальная реабилитация детей и населения;

- проведение культурно-массовых мероприятий с детьми и населением;
- организация занятий объединения детей: развивающих центров, кружков, студий, мастерских, секций по направлениям интеллектуальной, творческой, экологической деятельности, физической культуры, спорта, туризма и др.;
- проведение оздоровительных мероприятий;
- выполнение иных видов работ (услуг) в соответствии с направлениями деятельности Организации и в соответствии с ее статусом.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети, взрослые.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями интеллекта.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 220 чел./день.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида: нет.

### 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Остановочный пункт: «Пионерские лагеря»

Автобус №№ 135, 147, 155

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – 344 м.

3.2.2 время движения (пешком) – 5-10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - нет.

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нерегулируемый пешеходный переход.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: есть, визуальная (уличный рекламный стенд-указатель).

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: - требуется.

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	<b>ВНД</b>
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<b>ВНД</b>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<b>ДУ</b>
4	с нарушениями зрения	<b>ВНД</b>
5	с нарушениями слуха	<b>ВНД</b>
6	с нарушениями интеллекта	<b>ДУ</b>

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п\п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-И (Г) ДЧ-И (О,У) ВНД (К,С)
2	Вход (входы) в здание	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДЧ-И (К,С,О,У) ВНД (Г)
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДЧ-И (Г,У,С) ВНД (К,О)
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ-И (К,О,У) ВНД (С,Г)
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

### 3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

#### **Состояние доступности объекта оценено как временно недоступно (ВНД).**

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется разместить визуальную информацию (в том числе электронное информационное табло), установить на всех структурно-функциональных зонах информационную индукционную систему (портативную), предусмотреть систему субтитрования.

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата необходимо наружные лестницы входной группы КПП обустроить опорными поручням в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 г.

Для инвалидов с нарушением зрения необходимо выделить контрастным цветом ступени лестниц входной группы КПП, контур входной площадки главного входа, одиночную ступень.

Предусмотреть на объекте предупреждающие и информационные тактильные указатели, информационные таблички, информационную вывеску с дублированием основной информации рельефно-точечным шрифтом Брайля. Предусмотреть использование контрастного сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь – стена, ручка, санитарный прибор – пол, стена, стена – выключатели, средства визуальной информации).

Для инвалидов на креслах-колясках необходимо входную площадку главного входа, эвакуационные наружные площадки обустроить стационарным пандусом.

Предусмотреть преодоление перепадов высот в виде порогов, одиночной ступени с помощью приставных мини-пандусов.

Предусмотреть вход на территорию через ворота с шириной прохода не менее 0,9м, без перепада высот.

Обеспечить пути эвакуации элементами доступности для всех категорий инвалидов в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016г.

Организация ситуационной помощи заключается в подготовке специалистов по работе с инвалидами и маломобильными группами населения (Федеральный закон

№ 419-ФЗ от 01.12.3014г) и включении им в должностные инструкции выполнение мероприятий по оказанию ситуационной помощи.

Обустроить санитарно-гигиенические помещения в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016.

#### 4. Управленческое решение

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<b>Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия</b>
2	Вход (входы) в здание	<b>Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия</b>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<b>Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия</b>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<b>Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия</b>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<b>Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия</b>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<b>Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР</b>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<b>Текущий ремонт</b>

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ до -      г.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности)

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):  
Согласование \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_.

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается \_\_\_\_\_.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата \_\_\_\_\_ 2020 года.

Геопортал Тюменской области: <https://gis.72to.ru/>

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):

[https://gis.72to.ru/orbismap/public\\_map/geoportal72/osi](https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi)

Консоль (внесение паспортов объектов) – <https://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi>

#### 5. Особые отметки


Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «09» апреля 2020 г.

2. Акта обследования объекта: № 466 от «09» апреля 2020 г.

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель организации

  
« 23 » апреля 2020 г.

**АНКЕТА**  
**(информация об объекте социальной инфраструктуры)**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**№ 32-СЗ**

**1. Общие сведения об объекте**

- 1.1. Наименование (вид) объекта: Автономная некоммерческая организация «Областной детский оздоровительно-образовательный лагерь «Остров детства», Дом творчества.
- 1.2. Адрес объекта: Тюменская область, Тюменский р-н, 10 км Салаирского тракта, 2, строение 2.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 1 этаж, площадь – 215,32 кв.м  
- наличие прилегающего земельного участка – \_\_\_\_\_ кв.м.
- 1.4. Год постройки здания 1963 г., последнего капитального ремонта (реконструкция) – 2016 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – г. капитального – г.  
Сведения об организации, расположенной на объекте:
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта: Автономная некоммерческая организация «Областной детский оздоровительно-образовательный лагерь «Остров детства» (АНО «ОДООЛ «Остров детства».
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Россия, Тюменская область, 625043, г.Тюмень, 10-й км Салаирского тракта, 2
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): договор безвозмездного пользования №14 от 02.03.2016г.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная) государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная) региональная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Департамент социального развития Тюменской области.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: г. Тюмень, ул. Республики, 83А.

## 2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1 Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация): образование (дополнительное образование детей и взрослых).

2.2 Виды оказываемых услуг:

- социальная реабилитация детей и населения;
- проведение культурно-массовых мероприятий с детьми и населением;
- организация занятий объединения детей: развивающих центров, кружков, студий, мастерских, секций по направлениям интеллектуальной, творческой, экологической деятельности, физической культуры, спорта, туризма и др.;
- проведение оздоровительных мероприятий;
- выполнение иных видов работ (услуг) в соответствии с направлениями деятельности Организации и в соответствии с ее статусом.

2.3 Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием.

2.4 Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети, взрослые.

2.5 Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды передвигающиеся на кресле-коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями интеллекта.

2.6 Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 220 чел./день.

2.7 Участие в исполнении ИПР инвалида: нет.

## 3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Остановочный пункт: «Пионерские лагеря»

Автобус №№ 135, 147, 155

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – 344 м.

3.2.2 время движения (пешком) – 5-10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - нет.

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нерегулируемый пешеходный переход.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: есть, визуальная (уличный рекламный стенд-указатель).

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: - требуется.

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	-
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	-
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	-
4	с нарушениями зрения	-
5	с нарушениями слуха	-
6	с нарушениями интеллекта	-

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

## 4. Управленческое решение

### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	-
2	Вход (входы) в здание	-
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	-
4 (I)	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-
4(II)	Зона целевого назначения здания (место приложения труда)	-
4(III)	Зона целевого назначения здания (жилые помещения)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	-
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	-

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации

Геопортал Тюменской области: <https://gis.72to.ru/>

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):


[https://gis.72to.ru/orbismap/public\\_map/geoportal72/osi](https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi)

Консоль (внесение паспортов объектов) – <https://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi>

согласовано  Терех А.В., зам. директора, тел. 77-21-47

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ



«23» апреля 2020 г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ № 466**  
**объекта социальной инфраструктуры**  
**К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ**  
**№ 32-СЗ**

**Тюменская область**

Наименование территориального  
образования субъекта Российской  
Федерации

«09» апреля 2020 г.

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта: Автономная некоммерческая организация «Областной детский оздоровительно-образовательный лагерь «Остров детства», Дом творчества.

1.2. Адрес объекта: Тюменская область, Тюменский р-н, 10 км Салаирского тракта, 2, строение 2.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 1 этаж, площадь – 215,32 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка – \_\_\_\_\_ кв.м.

1.4. Год постройки здания 1963 г., последнего капитального ремонта (реконструкция) – 2016 г.

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего – г. капитального – г.

Сведения об организации, расположенной на объекте:

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) объекта: Автономная некоммерческая организация «Областной детский оздоровительно-образовательный лагерь «Остров детства» (АНО «ОДООЛ «Остров детства».

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Россия, Тюменская область, 625043, г.Тюмень, 10-й км Салаирского тракта, 2

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

(по обслуживанию населения)

Дополнительная информация \_\_\_\_\_

**3. Состояние доступности объекта**

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта):

Остановочный пункт: «Пионерские лагеря»

Автобус №№ 135, 147, 155

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту – нет.

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта – 344 м.

3.2.2 время движения (пешком) – 5-10 мин.

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - нет.

3.2.4 Перекрестки: (нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером): нерегулируемый пешеходный переход.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная: есть, визуальная (уличный рекламный стенд-указатель).

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: - требуется.

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания\*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	<b>ВНД</b>
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<b>ВНД</b>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<b>ДУ</b>
4	с нарушениями зрения	<b>ВНД</b>
5	с нарушениями слуха	<b>ВНД</b>
6	с нарушениями интеллекта	<b>ДУ</b>

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4. Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<b>ДП-И (Г) ДЧ-И (О,У) ВНД (К,С)</b>	-	<b>3-21</b>
2	Вход (входы) в здание	<b>ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)</b>	<b>по плану</b>	<b>22-27</b>
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<b>ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)</b>	<b>по плану</b>	<b>27-30</b>
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	<b>ДЧ-И (К,С,О,У) ВНД (Г)</b>	<b>по плану</b>	<b>30-39</b>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<b>ДЧ-И (Г,У,С) ВНД (К,О)</b>	<b>по плану</b>	<b>27, 48-51</b>
6	Система информации и связи (на всех зонах)	<b>ДЧ-И (К,О,У) ВНД (С,Г)</b>	-	<b>52-55</b>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<b>ДЧ-В</b>	-	<b>1,2</b>

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

### **3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:** **Состояние доступности объекта оценено как временно недоступно (ВНД).**

Для обеспечения доступности объекта для инвалидов с нарушениями слуха рекомендуется разместить визуальную информацию (в том числе электронное информационное табло), установить на всех структурно-функциональных зонах информационную индукционную систему (портативную), предусмотреть систему субтитрования.

Для инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата необходимо наружные лестницы входной группы КПП обустроить опорными поручням в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016 г.

Для инвалидов с нарушением зрения необходимо выделить контрастным цветом: ступени лестниц входной группы КПП, контур входной площадки главного входа, одиночную ступень.

Предусмотреть на объекте предупреждающие и информационные тактильные указатели, информационные таблички, информационную вывеску с дублированием основной информации рельефно-точечным шрифтом Брайля. Предусмотреть использование контрастного сочетания цветов в применяемом оборудовании (дверь – стена, ручка, санитарный прибор – пол, стена, стена – выключатели, средства визуальной информации).

Для инвалидов на креслах-колясках необходимо входную площадку главного входа, эвакуационные наружные площадки обустроить стационарным пандусом.

Предусмотреть преодоление перепадов высот в виде порогов, одиночной ступени с помощью приставных мини-пандусов.

Предусмотреть вход на территорию через ворота с шириной прохода не менее 0,9м, без перепада высот.

Обеспечить пути эвакуации элементами доступности для всех категорий инвалидов в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016г.

Организация ситуационной помощи заключается в подготовке специалистов по работе с инвалидами и маломобильными группами населения (Федеральный закон № 419-ФЗ от 01.12.3014г) и включении им в должностные инструкции выполнение мероприятий по оказанию ситуационной помощи.

Обустроить санитарно-гигиенические помещения в соответствии с требованиями СП 59. 13330.2016.

## **4. Управленческое решение**

### **4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта**

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
2	Вход (входы) в здание	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР,

		<b>организационные мероприятия</b>
5	Санитарно-гигиенические помещения	<b>Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия</b>
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	<b>Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП</b>
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	<b>Текущий ремонт</b>

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

#### 4.2. Период проведения работ до - 2.

в рамках исполнения \_\_\_\_\_.  
(указывается наименование документа: программы, плана)

#### 4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации ДП-В.

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности).

#### 4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

##### 4.4.1. согласование на Комиссии \_\_\_\_\_ - \_\_\_\_\_.

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

##### 4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) не требуется.

##### 4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

##### 4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

##### 4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов: Тюменская областная региональная организация Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов»

##### 4.4.6. другое \_\_\_\_\_

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается

#### 4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта:

Геопортал Тюменской области: <https://gis.72to.ru/>

Карта доступной среды (объекты социальной инфраструктуры):

[https://gis.72to.ru/orbismap/public\\_map/geoportal72/osi](https://gis.72to.ru/orbismap/public_map/geoportal72/osi)

Консоль (внесение паспортов объектов) – <https://gis.72to.ru/orbismap/#index/osi>

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

- |  |                 |
|--|-----------------|
| 1. Территории, прилегающей к объекту       | на ___ 3 ___ л. |
| 2. Входа (входов) в здание                 | на ___ 2 ___ л. |
| 3. Путей движения в здании                 | на ___ 3 ___ л. |
| 4. Зоны целевого назначения объекта        | на ___ 3 ___ л. |
| 5. Санитарно-гигиенических помещений       | на ___ 2 ___ л. |
| 6. Системы информации (и связи) на объекте | на ___ 1 ___ л. |

Результаты фотофиксации на объекте \_\_\_\_\_ на \_ 14 \_ л.

Поэтажные планы, паспорт БТИ \_\_\_\_\_ на \_ - \_ л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту) нет.

Руководитель  
рабочей группы:

Главный инженер ТООО ВОИ

Кривошеина С.В.


(Должность, Ф.И.О.)

  
\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Члены рабочей  
группы:

Инженер ТООО ВОИ

Бодриченков О.Н.

  
\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Специалист по работе с  
инвалидами ТООО ВОИ

Григорьева Г.И.

  
\_\_\_\_\_  
(Подпись)

Представитель  
организации  
расположенной  
на объекте:

Заместитель директора

Тереб Д.В.

(Должность, Ф.И.О.)

  
\_\_\_\_\_  
(Подпись)

**I. Результаты обследования:**  
**1. Территории, прилегающей к зданию (участка)**

АНО «ОДООЛ «Остров детства»  
Дом творчества  
Тюменская область, Тюменский р-н,  
10 км Салаурского тракта, 2, строение 2  
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	5-11	<ul style="list-style-type: none"> <li>- перепад высот между нижней гранью съезда с площадки и проезжей частью более 0,015м;</li> <li>- перед крыльцом, входа на КПП, отсутствует тактильно-контрастный указатель;</li> <li>- ступени крыльца не выделены контрастным цветом;</li> <li>- на крыльце отсутствует опорный поручень;</li> <li>- крыльцо не продублировано пандусом;</li> <li>- отсутствует информационная табличка дублированная шрифтом Брайля;</li> <li>- отсутствует пиктограмма «доступность для инвалидов»;</li> <li>- отсутствует электронное информационное табло (бегущая строка);</li> <li>- доводчики дверей не обеспечивают пятисекундной задержки;</li> <li>- высота порога более 0,014 м;</li> <li>- ширина рабочей створки двери менее 0,9м;</li> <li>- ручки дверей не</li> </ul>	К, С	<ul style="list-style-type: none"> <li>- устранить перепад высоты между нижней гранью бордюрного пандуса и проезжей частью (не более 0,015м);</li> <li>- обустроить тактильно-контрастный указатель, выполняющий функцию предупреждения за 0,3м до препятствия, глубиной 0,5-0,6м;</li> <li>- выделить проступь ступеней контрастным цветом за 0,03-0,04м от края проступи шириной 0,08-0,1м;</li> <li>- установить поручень в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2017;</li> <li>- предусмотреть вход на территорию через ворота с шириной прохода не менее 0,9м, без перепада высот,</li> </ul>	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

					<p>выделены контрастным цветом;  -в коридоре КПП около контрольно-пропускного устройства дополнительно не предусмотрен боковой проход для пропуска инвалидов-на креслах-колясках;  - отсутствует связь с администрацией (кнопка вызова помощи, пиктограмма);</p>		<p>инвалидам на креслах-колясках;  - установить информационную табличку дублированную шрифтом Брайля;  - установить пиктограмму;  -установить электронное информационное табло;  - отрегулировать доводчик для обеспечения пятисекундной задержки;  - предусмотреть приставные мини-пандусы к порогу;  -ручки двери выделить контрастным цветом;  - установить кнопку вызова помощи (домофон) с пиктограммой;  - предусмотреть оказание ситуационной помощи.</p>	
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	12-21	<p>- отсутствует мнемосхема;  -отсутствуют средства информационной поддержки и навигации на путях движения;  - узел сопряжения пешеходного тротуара с путями движения к зонам отдыха (беседки, шалаши) имеет препятствие в виде бордюра высотой 0,15 м;  - зоны отдыха (беседки) расположены выше отметки основного пути;  - вход в беседки частично продублированы пандусом, отсутствуют поручни около пандуса.  -расстояние между бордюром тротуара и наклонным деревянным настилом (вход в беседку) более 0,01м;  -на участке тропинки, ведущей к Дому творчества, с продольным уклоном более 5% отсутствуют поручни.</p>	К,О,С,Г,У	<p>- установить мнемосхему с правой стороны по ходу движения на удалении от 2 до 4 м от входа;  -предусмотреть систему средств информационной поддержки и навигации на всех путях движения;  - обустроить переход с пешеходного тротуара к зонам отдыха бордюрным пандусом;  - обеспечить доступ в зону отдыха (вход в беседки продублировать пандусом с поручнями);  -предусмотреть расстояние между элементами покрытия не более 0,01м;  - на участке тропинки, ведущей к Дому творчества, с продольным</p>	Текущий ремонт индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

							уклоном более 5% установить опорные поручни; -предусмотреть оказание ситуационной помощи.	
1.3	Лестница (наружная)	нет	-		-	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	нет	-		-	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	-	3,4	- не предусмотрена парковка для стоянки автотранспорта инвалидов.	К, Г, О, С, У	- обустроить и оборудовать парковочное место около КПП: установить дорожные знаки 6.4; 8.17; 8.3.1; - выполнить разметку в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016.	Текущий ремонт, организационные мероприятия

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Территория, прилегающая к зданию (участок)</b>	<b>ДП-И (Г) ДЧ-И (О,У) ВНД (К,С)</b>	-	3-21	<b>Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия</b>

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью избирательно (Г). Доступно частично избирательно (О,У). Временно недоступно (К,С).**

**I. Результаты обследования:**  
**2. Входа (входов) в здание**  
**АНО «ОДООЛ «Остров детства»**  
**Дом творчества**  
**Тюменская область, Тюменский р-н,**  
**10 км Салаурского тракта, 2, строение 2**  
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестницы (наружные)	нет	-	-	-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	нет	-	-	-входная площадка не продублирована пандусом.	К,О	- построить пандус в соответствии с требованиями СП 59.13330.2016; - предусмотреть противоскользящее покрытие .	Текущий ремонт
2.3	Входные площадки (перед дверью)	есть	-	22	- высота входной площадки более 0,015м; -перед площадкой отсутствует наземный тактильно-контрастный указатель; -конур площадки не выделен контрастным цветом; -отсутствует информационная табличка с наименованием учреждения дублированная шрифтом Брайля; -отсутствует пиктограмма «доступность для инвалидов»; -отсутствует электронное информационное табло (бегущая строка); -перед входной площадкой отсутствует кнопка вызова помощи.	К, О, С, Г,У	-обустроить тактильно-контрастный указатель, выполняющий функцию предупреждения, за 0,3м до площадки глубиной 0,5-0,6м; - конур площадки выделить контрастным цветом; - установить информационную табличку с наименованием учреждения дублированную шрифтом Брайля рядом с дверью со стороны дверной ручки на высоте 1,2-1,6м ; -установить пиктограмму; -установить электронное информационное табло;	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

							- установить кнопку вызова помощи с пиктограммой перед входной площадкой.	
2.4	Двери (входная наружная, внутренняя)	есть	по плану	23-27	- доводчики дверей не обеспечивают пятисекундной задержки; - ручки входной двери не выделены контрастным цветом; -рабочая створка двери менее 0,9м; -высота порога более 0,014м.	С, К, О, Г,У	- отрегулировать доводчик для обеспечения пятисекундной задержки; - выделить дверные ручки контрастным цветом (светлое на темном, темное на светлом); -предусмотреть приставные мини-пандусы к порогу; -предусмотреть оказание ситуационной помощи.	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия.
2.5	Тамбур	нет	-	-	-	-	-	-

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Вход в здание	ДЧ-И (О,Г,У) ВНД (К,С)	по плану	22-27	Текущий ремонт индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (Г,У). Временно недоступно (К,О,С).**

**I. Результаты обследования:**

**3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)**

АНО «ОДООЛ «Остров детства»

Дом творчества

Тюменская область, Тюменский р-н,

10 км Салаирского тракта, 2, строение 2

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимость для инвалидов (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, рекреация, галерея, балкон, фойе, переход)	есть	По плану	27-30	- отсутствует информационная табличка (оказание ситуационной помощи), указатели направления движения.	К, О, С, У,Г	- установить информационную табличку (оказание ситуационной помощи), указатели направления движения.	Текущий ремонт, организационные мероприятия
3.2	Лестница (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	нет	-	-	-	-	-	-

3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	По плану	40-47	<ul style="list-style-type: none"> <li>- П-образные ручки пластиковых дверей не выделены контрастным цветом;</li> <li>-отсутствует предупреждающая яркая контрастная маркировка на прозрачных полотнах дверей;</li> <li>-ширина рабочей створки двери менее 0,9м;</li> <li>- высота порогов более 0,014 м;</li> <li>- эвакуационные наружные площадки не продублированы пандусом;</li> <li>-контур наружных площадок не выделен контрастным цветом;</li> <li>- наружные эвакуационные площадки не продублированы пандусом.</li> </ul>	К, О, С, Г, У	<ul style="list-style-type: none"> <li>- выделить дверные ручки контрастным цветом (светлое на темном, темное на светлом);</li> <li>- на прозрачное полотно двери установить яркую контрастную маркировку ( в виде полосы, декоративного рисунка или, фирменного знака, в форме круга) на высоте 1,3-1,4м;</li> <li>-предусмотреть приставные минипандусы к порогам;</li> <li>-контур наружной эвакуационной площадки выделить контрастным цветом;</li> <li>- эвакуационные наружные площадки продублировать пандусом;</li> <li>- -предусмотреть оказание ситуационной помощи.</li> </ul>	Текущий ремонт, организационные мероприятия, индивидуальное решение с ТСП
-----	---	------	----------	-------	---	---------------	---	---

### Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И ( О,Г,У) ВНД (К,С)	по плану	27-30, 40-47	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСП, организационные мероприятия.

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние объекта оценено как доступно частично избирательно (О,Г,У). Временно недоступно (К,С).**

### I. Результаты обследования:

#### 4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

АНО «ОДООЛ «Остров детства»

Дом творчества

Тюменская область, Тюменский р-н,

10 км Салаирского тракта, 2, строение 2

наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	есть	По плану	30	-ручки пластиковой двери не выделены контрастным цветом; - ширина рабочей створки двери менее 0,9м; -отсутствуют информационные таблички с наименованием и номерами кабинетов дублированные шрифтом Брайля; - отсутствует информационная индукционная система.	К,О, С, Г	- ручки пластиковой двери выделить контрастным цветом (темное на светлом, светлое на темном); -установить информационные таблички с шрифтом Брайля на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, со стороны дверной ручки; - предусмотреть информационную индукционную систему (портативную).	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
4.2	Зальная форма обслуживания (зал «Палитра увлечений», зал «Волшебный сувенир»)	есть	По плану	31-39	<u>Зал «Палитра увлечений»</u> - отсутствуют информационная табличка с наименованием зала дублированная шрифтом Брайля; -ручки пластиковой двери не выделены контрастным цветом; - ширина рабочей створки двери менее 0,9м; - перед входной	К, С, О, Г,У	<u>Зал «Палитра увлечений»</u> - установить информационную табличку с наименованием зала дублированную шрифтом Брайля на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери 0,1-0,5 м; - ручки пластиковой	Текущий ремонт, индивидуальное решение

				<p>дверью присутствует одиночная ступень высотой более 0,014м;</p> <p>-контур одиночной ступени не выделен контрастным цветом;</p> <p>- отсутствует информационная индукционная система;</p> <p>-около раковины отсутствует опорный поручень;</p> <p>- отсутствует возможность подъехать к раковине инвалидам на креслах-колясках;</p> <p>-зеркало установлено на высоте более 1,1м.</p> <p><b><u>Зал «Волшебный сувенир»</u></b></p> <p>- отсутствуют информационная табличка с наименованием зала дублированная шрифтом Брайля;</p> <p>-ручки пластиковой двери не выделены контрастным цветом</p> <p>-ширина рабочей створки двери менее 0,9м;</p> <p>- отсутствует информационная индукционная система.</p>	<p>двери выделить контрастным цветом (темное на светлом, светлое на темном);</p> <p>-контур одиночной ступени выделить контрастным цветом;</p> <p>-предусмотреть приставной мини-пандус к одиночной ступени;</p> <p>- под раковиной предусмотреть проем для ног инвалида на кресле-коляске глубиной не менее 0,5м, шириной и высотой не менее 0,75м;</p> <p>-зеркало установить на высоте 0,85-1,1м;</p> <p>-предусмотреть информационную индукционную систему (портативную);</p> <p>-установить опорный поручень к раковине;</p> <p>-предусмотреть оказание ситуационной помощи.</p> <p><b><u>Зал «Волшебный сувенир»</u></b></p> <p>-установить информационную табличку с наименованием зала дублированную шрифтом Брайля на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери 0,1-0,5 м;</p> <p>-ручки пластиковой двери выделить контрастным цветом (темное на светлом, светлое на темном);</p> <p>-предусмотреть информационную индукционную систему (портативную);</p> <p>- предусмотреть оказание ситуационной помощи.</p>	<p>уальное решение с ТСП, организационные мероприятия</p>
--	--	--	--	---	--	---

4.3	Прилавочная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту (библиотека)	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-

### Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности (к пункту 4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы) к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Зоны целевого назначения (целевого посещения объекта)</b>	<b>ДЧ-И (К,С,О,У) ВНД (Г)</b>	<b>По плану</b>	<b>30-39</b>	<b>Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия</b>

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние объекта оценено как доступно частично избирательно (К,С,О,У). Временно недоступно (Г).**

**I. Результаты обследования:**  
**5. Санитарно-гигиенических помещений**  
АНО «ОДООЛ «Остров детства»  
Дом творчества  
Тюменская область, Тюменский р-н,  
10 км Салаирского тракта, 2, строение 2  
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	По плану	48-51	<ul style="list-style-type: none"> <li>- не предусмотрена специально оборудованная, доступная кабина для маломобильных групп населения;</li> <li>- отсутствует пиктограмма;</li> <li>- отсутствуют информационная табличка с наименованием помещения дублированные шрифтом Брайля;</li> <li>- высота порога более 0,014м;</li> <li>- двери с шириной дверного полотна менее 0,9 м;</li> <li>- отсутствуют поручни около раковины и унитаза;</li> <li>- отсутствует связь с администратором;</li> <li>- отсутствуют крючки для костылей;</li> <li>- ручки двери не выделены контрастным цветом;</li> <li>- установлены ведра-контейнеры с педалью.</li> </ul>	К, О, С, Г, У	<ul style="list-style-type: none"> <li>оборудовать специальную, доступную кабину с учетом всех требуемых норм СП 59.13330.2016:</li> <li>- установить пиктограмму;</li> <li>- установить информационные таблички с шрифтом Брайля на высоте 1,2-1,6 м. от уровня пола, со стороны дверной ручки на расстоянии 0,1-0,5 м от края двери;</li> <li>- предусмотреть приставные мини - пандусы к порогу;</li> <li>- установить поручни около раковины, унитаза в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261-2017;</li> <li>- установить крючки для костылей;</li> <li>- ручки двери выделить контрастным цветом;</li> <li>- установить кнопку вызова помощи с пиктограммой;</li> <li>- предусмотреть ведра для мусора без крышки или сенсорного тина.</li> <li>- обеспечить свободное пространство около унитаза для кресла-коляски (размеры кабин могут</li> </ul>	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия

							изменяться в зависимости от расстановки и габаритов применяемого оборудования).	
5.2	Душевая/ ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная/ раздевалка)	нет	-	27	-не выявлены (вешалки для одежды установлены к коридоре)	-	не требуется (доступ обеспечен)	-

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Санитарно-гигиенические помещения</b>	<b>ДЧ-И (Г,У,С) ВНД (К,О)</b>	<b>по плану</b>	<b>27, 48-51</b>	<b>Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР, организационные мероприятия</b>

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**Комментарий к заключению: Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно (Г,У,С). Временно недоступно (К,О).**

**I. Результаты обследования:**  
**6. Системы информации на объекте**  
**АНО «ОДООЛ «Остров детства»**  
**Дом творчества**  
**Тюменская область, Тюменский р-н,**  
**10 км Салаирского тракта, 2, строение 2**  
наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	52-55	- отсутствуют информационные таблички, указатели, пиктограммы, предупредительная маркировка; - контур наружных площадок перед дверью, одиночной ступени не выделен контрастным цветом; - ручки пластиковых дверей не выделены контрастным цветом.	К, О, Г, У	Обеспечить визуальную информацию на объекте: - установить информационные таблички, указатели, пиктограммы; - контур наружных площадок, одиночной ступени выделить контрастным цветом; - применить контрастные сочетания цветов (дверь-стена, ручка, стена-выключатель, средства визуальной информации и т. п.).	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
6.2	Акустические средства	нет	-	-	- отсутствует информационная индукционная система.	Г	- установить информационную индукционную систему (портативную);	Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР
6.3	Тактильные средства	нет	-	-	- отсутствуют информационные тактильные таблички на кабинетах, залах дублированные шрифтом Брайля, пиктограммы; отсутствует информационная мнемосхема;	С	- установить информационные тактильные таблички на кабинетах, залах дублированные шрифтом Брайля, пиктограммы; - установить информационную	Текущий ремонт

					- отсутствует наземный тактильно-контрастный указатель.		мнемосхему; - обустроить наземный тактильно-контрастный указатель, выполняющий функцию предупреждения за 0,3м до препятствия, глубиной 0,5-0,6м;	
--	--	--	--	--	---	--	---	--

## II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
<b>Система информации на объекте</b>	<b>ДЧ-И (К,О,У) ВНД (С,Г)</b>	-	<b>52-55</b>	<b>Текущий ремонт, индивидуальное решение с ТСР</b>

\* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

Комментарий к заключению: **Состояние доступности объекта оценено как доступно частично избирательно ДЧ-И (К,О,У). Временно недоступно ВНД (С,Г).**



Фотография №1



Фотография №2



Фотография №3



Фотография №4



Фотография №5



Фотография №6



Фотография №7



Фотография №8



Фотография №9



Фотография №10



Фотография №11



Фотография №12



Фотография №13



Фотография №14



Фотография №15



Фотография №16



Фотография №17



Фотография №18



Фотография №19



Фотография №20



Фотография №21



Фотография №22



Фотография №23



Фотография №24



Фотография №25




Фотография №26



Фотография №27



Фотография №28



Фотография №29



Фотография №30



Фотография №31



Фотография №32



Фотография №33



Фотография №34



Фотография №35



Фотография №36



Фотография №37



Фотография №38



Фотография №39



Фотография №40



Фотография №41



Фотография №42



Фотография №43



Фотография №44



Фотография №45



Фотография №46



Фотография №47



Фотография №48



Фотография №49



Фотография №50



Фотография №51



Фотография №52



Фотография №53



Фотография №54



Фотография №55



ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ  
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных  
систем добровольной сертификации  
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ  
регистрационный номер № РОСС RU.K1843.04ЖЖЖ1

## СЕРТИФИКАТ

### Эксперта

№ ЭТ-02-1600082

Настоящий сертификат удостоверяет, что

**БОДРИЧЕНКОВ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ**

Сертифицирован(-а) в качестве

### Эксперта

в области создания и обеспечения безбарьерной среды  
для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения

Сертификация осуществлена в соответствии с  
Положением о сертификации экспертов  
Системы добровольной сертификации Общероссийской общественной организации  
«Всероссийское общество инвалидов» «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Дата выдачи: 20 июня 2019 г.

Сертификат действителен до: 19 июня 2022 г.

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации  
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех»

119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11.

Тел. (495) 935-00-22

Руководитель

Органа по сертификации



А. Бухаров



ВСЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО ИНВАЛИДОВ  
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ  
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Зарегистрирована в едином реестре зарегистрированных систем  
добровольной сертификации  
ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА  
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ  
регистрационный номер № РОСС RU.К1039.04ЖОЖО

**СЕРТИФИКАТ**

**Эксперта**

№ ЭТ-01-1700065

Настоящий сертификат удостоверяет, что

**ГРИГОРЬЕВА ГАЛИНА ИВАНОВНА**

Сертифицирован( -а) в качестве

**Эксперта**

в области создания и обеспечения безбарьерной среды  
для людей с инвалидностью и маломобильных групп населения

Сертификация осуществлена в соответствии с  
Положением о сертификации экспертов  
Системы добровольной сертификации Общероссийской общественной организации  
«Всероссийское общество инвалидов» «МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

Дата выдачи: 27 июня 2017 г.

Сертификат действителен до: 26 июня 2020 г.

Орган по сертификации Системы добровольной сертификации  
«МИР, ДОСТУПНЫЙ ДЛЯ ВСЕХ»

АНО «Центр изучения проблем инвалидов «Общество для всех»

119415, г. Москва, ул. Удальцова, д. 11.

Тел. (495) 935-00-22

Руководитель  
Органа по сертификации



Е.А. Бухаров